

Comprensorio	C1	Foglio di Mappa	4
Comune Amministrativo	Villa Lagarina	N. Part. Edificiale	254
Comune Catastale	Piazzo	Data del Rilievo	Febbraio 2009
Indirizzo	via 14 Agosto 1	Rilevatore	Melina Benetton



ANALISI

1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A	<input checked="" type="checkbox"/>	BAITA	E	
		EDIFICIO PRODUTTIVO	B	<input type="checkbox"/>	MALGA	F	
		EDIFICIO SPECIALE	C	<input type="checkbox"/>	DEPOSITO	G	
		COMMERCIALE	D	<input type="checkbox"/>		H	
1A	Destinazione d'uso del piano terra			cantina/garage			
2	Epoca di Costruzione	ANTERIORE AL 1860			8		
		TRA IL 1860 E IL 1939			6		
		POSTERIORE AL 1939			4	4	
3	Tipologia architettonica storica	ALTA DEFINIZIONE			8		
		MEDIA DEFINIZIONE			6		
		BASSA DEFINIZIONE			4	4	
		NESSUNA DEFINIZIONE			0		
4	Permanenza dei caratteri formali originali	VOLUMETRICI ORIGINARI	2	1	0	2	
		CARATTERI COSTRUTTIVI	2	1	0	2	
		CARATTERI COMPLEMENT.	2	1	0	2	
		ASPETTI DECORATIVI	2	1	0	2	
		TOTALE				8	
5	Destinazione d'uso originaria	CONSERVATA					
		MODIFICATA PARZIALMENTE				X	
		MODIFICATA TOTALMENTE					
		NON INDIVIDUABILE					
6	Degrado fisico	NULLO				X	
		MEDIO					
		ELEVATO					
7	Grado di Utilizzo	UTILIZZATO				X	
		SOTTOUTILIZZATO					
		IN STATO DI ABBANDONO					
8	Spazi di pertinenza	ALTA QUALITA'					
		MEDIA QUALITA'				X	
		BASSA QUALITA'					
9	Vincoli Legislativi						
10	Categoria d'intervento prevista nel piano precedente			Categoria C			
11	Note						

PROGETTO

12	Categoria di Intervento Prevista	RESTAURO			BAITA	E	
		RISANAMENTO CONSERVATIVO			MALGA	F	
		RISTRUTTURAZIONE			DEPOSITO	G	
		DEMOLIZIONE				H	
13	Vincoli particolari						
14	Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza			Ristrutturazione			

Comprendorio	C1	Foglio di Mappa	4
Comune Amministrativo	Villa Lagarina	N. Part. Edificiale	239
Comune Catastale	Piazzo	Data del Rilievo	Febbraio 2009
Indirizzo	via 14 Agosto 13	Rilevatore	Melina Benetton



ANALISI

1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A	<input checked="" type="checkbox"/>	BAITA	E		
		EDIFICIO PRODUTTIVO	B	<input type="checkbox"/>	MALGA	F		
		EDIFICIO SPECIALE	C	<input type="checkbox"/>	DEPOSITO	G		
		COMMERCIALE	D	<input type="checkbox"/>		H		
1A	Destinazione d'uso del piano terra			cantina/garage				
2	Epoca di Costruzione	ANTERIORE AL 1860		8	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 30px; margin: 0 auto;">8</div>			
		TRA IL 1860 E IL 1939		6				
		POSTERIORE AL 1939		4				
3	Tipologia architettonica storica	ALTA DEFINIZIONE		8	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 30px; margin: 0 auto;">6</div>			
		MEDIA DEFINIZIONE		6				
		BASSA DEFINIZIONE		4				
		NESSUNA DEFINIZIONE		0				
4	Permanenza dei caratteri formali originali	VOLUMETRICI ORIGINARI	2	1	0	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 30px; margin: 0 auto;">2</div>		
		CARATTERI COSTRUTTIVI	2	1	0			2
		CARATTERI COMPLEMENT.	2	1	0			2
		ASPETTI DECORATIVI	2	1	0			2
		TOTALE						<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 30px; margin: 0 auto;">8</div>
5	Destinazione d'uso originaria	CONSERVATA				<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 30px; margin: 0 auto;">X</div>		
		MODIFICATA PARZIALMENTE						
		MODIFICATA TOTALMENTE						
		NON INDIVIDUABILE						
6	Degrado fisico	NULLO				<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 30px; margin: 0 auto;">X</div>		
		MEDIO						
		ELEVATO						
7	Grado di Utilizzo	UTILIZZATO				<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 30px; margin: 0 auto;">X</div>		
		SOTTOUTILIZZATO						
		IN STATO DI ABBANDONO						
8	Spazi di pertinenza	ALTA QUALITA'				<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 30px; margin: 0 auto;">X</div>		
		MEDIA QUALITA'						
		BASSA QUALITA'						
9	Vincoli Legislativi							
10	Categoria d'intervento prevista nel piano precedente			Categoria C				
11	Note							

PROGETTO

12	Categoria di Intervento Prevista	RESTAURO	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 30px; margin: 0 auto;">X</div>
		RISANAMENTO CONSERVATIVO	
		RISTRUTTURAZIONE	
		DEMOLIZIONE	
13	Vincoli particolari		
14	Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza	Ristrutturazione	

Comprensorio	C1	Foglio di Mappa	4
Comune Amministrativo	Villa Lagarina	N. Part. Edificiale	253
Comune Catastale	Piazzo	Data del Rilievo	Febbraio 2009
Indirizzo	via 14 Agosto 3	Rilevatore	Melina Benetton



ANALISI

1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A	<input checked="" type="checkbox"/>	BAITA	E	
		EDIFICIO PRODUTTIVO	B		MALGA	F	
		EDIFICIO SPECIALE	C		DEPOSITO	G	
		COMMERCIALE	D			H	
1A	Destinazione d'uso del piano terra			cantina/garage			
2	Epoca di Costruzione	ANTERIORE AL 1860			8	8	
		TRA IL 1860 E IL 1939			6		
		POSTERIORE AL 1939			4		
3	Tipologia architettonica storica	ALTA DEFINIZIONE			8	6	
		MEDIA DEFINIZIONE			6		
		BASSA DEFINIZIONE			4		
		NESSUNA DEFINIZIONE			0		
4	Permanenza dei caratteri formali originali	VOLUMETRICI ORIGINARI	2	1	0	2	
		CARATTERI COSTRUTTIVI	2	1	0	2	
		CARATTERI COMPLEMENT.	2	1	0	1	
		ASPETTI DECORATIVI	2	1	0	1	
		TOTALE				6	
5	Destinazione d'uso originaria	CONSERVATA			<input checked="" type="checkbox"/>		
		MODIFICATA PARZIALMENTE					
		MODIFICATA TOTALMENTE					
		NON INDIVIDUABILE					
6	Degrado fisico	NULLO			<input checked="" type="checkbox"/>		
		MEDIO					
		ELEVATO					
7	Grado di Utilizzo	UTILIZZATO			<input checked="" type="checkbox"/>		
		SOTTOUTILIZZATO					
		IN STATO DI ABBANDONO					
8	Spazi di pertinenza	ALTA QUALITA'					
		MEDIA QUALITA'			<input checked="" type="checkbox"/>		
		BASSA QUALITA'					
9	Vincoli Legislativi						
10	Categoria d'intervento prevista nel piano precedente		Categoria D				
11	Note						

PROGETTO

12	Categoria di Intervento Prevista	RESTAURO	
		RISANAMENTO CONSERVATIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
		RISTRUTTURAZIONE	
		DEMOLIZIONE	
13	Vincoli particolari: demolizione della superfetazione – restauro del portale in pietra		
14	Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza	Demolizione	

Comprensorio	C1	Foglio di Mappa	4
Comune Amministrativo	Villa Lagarina	N. Part. Edificiale	249
Comune Catastale	Piazzo	Data del Rilievo	Febbraio 2009
Indirizzo	via 14 Agosto 3	Rilevatore	Melina Benetton



ANALISI

1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A	<input checked="" type="checkbox"/>	BAITA	E	
		EDIFICIO PRODUTTIVO	B	<input type="checkbox"/>	MALGA	F	
		EDIFICIO SPECIALE	C	<input type="checkbox"/>	DEPOSITO	G	
		COMMERCIALE	D	<input type="checkbox"/>		H	
1A	Destinazione d'uso del piano terra			cantina/garage			
2	Epoca di Costruzione	ANTERIORE AL 1860		8	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 20px; margin: 0 auto;">8</div>		
		TRA IL 1860 E IL 1939		6			
		POSTERIORE AL 1939		4			
3	Tipologia architettonica storica	ALTA DEFINIZIONE		8	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 20px; margin: 0 auto;">6</div>		
		MEDIA DEFINIZIONE		6			
		BASSA DEFINIZIONE		4			
		NESSUNA DEFINIZIONE		0			
4	Permanenza dei caratteri formali originali	VOLUMETRICI ORIGINARI	2	1	0	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 20px; margin: 0 auto;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 20px; margin: 0 auto;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 20px; margin: 0 auto;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 20px; margin: 0 auto;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 20px; margin: 0 auto;">7</div>	
		CARATTERI COSTRUTTIVI	2	1	0		
		CARATTERI COMPLEMENT.	2	1	0		
		ASPETTI DECORATIVI	2	1	0		
		TOTALE					
5	Destinazione d'uso originaria	CONSERVATA			<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 20px; margin: 0 auto;">X</div>		
		MODIFICATA PARZIALMENTE					
		MODIFICATA TOTALMENTE					
		NON INDIVIDUABILE					
6	Degrado fisico	NULLO			<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 20px; margin: 0 auto;">X</div>		
		MEDIO					
		ELEVATO					
7	Grado di Utilizzo	UTILIZZATO			<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 20px; margin: 0 auto;">X</div>		
		SOTTOUTILIZZATO					
		IN STATO DI ABBANDONO					
8	Spazi di pertinenza	ALTA QUALITA'			<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 20px; margin: 0 auto;">X</div>		
		MEDIA QUALITA'					
		BASSA QUALITA'					
9	Vincoli Legislativi						
10	Categoria d'intervento prevista nel piano precedente			Categoria D			
11	Note						

PROGETTO

12	Categoria di Intervento Prevista	RESTAURO	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 20px; margin: 0 auto;">X</div>
		RISANAMENTO CONSERVATIVO	
		RISTRUTTURAZIONE	
		DEMOLIZIONE	
13	Vincoli particolari: mantenimento dei contorni in pietra antichi		
14	Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza	Demolizione	