


**P.R.G. del Comune di Villa Lagarina – Rilevazione degli Insediamenti Storici**

SCHEDA N.

314

Comprensorio	<b>C10</b>	Foglio di Mappa	<b>2</b>
Comune Amministrativo	<b>Villa Lagarina</b>	N. Part. Edificiale	<b>32/99</b>
Comune Catastale	<b>Pedersano</b>	Data del Rilievo	<b>Aprile 2011</b>
Indirizzo	<b>Via S. Antonio, 63</b>	Rilevatore	<b>Melina Benetton</b>




Scala 1:1000

**Nota:**

La scheda 314 corrispondente alla p.ed. 32/99 viene eliminata.

La p.ed. 264 è stata incorporata nella p.ed. 31/1, corrispondente alla scheda 309.





## ANALISI

1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A	X	BAITA	E	
		EDIFICIO PRODUTTIVO	B		MALGA	F	
		EDIFICIO SPECIALE	C		DEPOSITO	G	
		COMMERCIALE	D			H	
1A	Destinazione d'uso del piano terra	Cantina/garage					
2	Epoca di Costruzione	ANTERIORE AL 1860		8	8		
		TRA IL 1860 E IL 1939		6	6		
		POSTERIORE AL 1939		4	4		
3	Tipologia architettonica storica	ALTA DEFINIZIONE		8			
		MEDIA DEFINIZIONE		6			
		BASSA DEFINIZIONE		4			
		NESSUNA DEFINIZIONE		0			
4	Permanenza dei caratteri formali originali	VOLUMETRICI ORIGINARI		2	1	0	
		CARATTERI COSTRUTTIVI		2	1	0	
		CARATTERI COMPLEMENT.		2	1	0	
		ASPETTI DECORATIVI		2	1	0	
		TOTALE					1
5	Destinazione d'uso originaria	CONSERVATA					
		MODIFICATA PARZIALMENTE					
		MODIFICATA TOTALMENTE					
		NON INDIVIDUABILE					
6	Degrado fisico	NULLO					
		MEDIO					
		ELEVATO					
7	Grado di Utilizzo	UTILIZZATO					
		SOTTOUTILIZZATO					
		IN STATO DI ABBANDONO					
8	Spazi di pertinenza	ALTA QUALITA'					
		MEDIA QUALITA'					
		BASSA QUALITA'					
9	Vincoli Legislativi						
10	Categoria d'intervento prevista nel piano precedente	Categoria C					
11	Note						

## PROGETTO


12	Categoria di Intervento Prevista	RESTAURO		
		RISANAMENTO CONSERVATIVO		
		RISTRUTTURAZIONE		
		DEMOLIZIONE		
13	Vincoli particolari			
14	Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza	Ristrutturazione		

**P.R.G. del Comune di Villa Lagarina – Rilevazione degli Insediamenti Storici**

SCHEDA N.

316

Comprensorio	<b>C10</b>	Foglio di Mappa	<b>3</b>
Comune Amministrativo	<b>Villa Lagarina</b>	N. Part. Edificiale	<b>40</b>
Comune Catastale	<b>Pedersano</b>	Data del Rilievo	<b>Aprile 2011</b>
Indirizzo	<b>Via S.Antonio, 49</b>	Rilevatore	<b>Melina Benetton</b>





## ANALISI

1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A	X	BAITA	E	
		EDIFICIO PRODUTTIVO	B		MALGA	F	
		EDIFICIO SPECIALE	C		DEPOSITO	G	
		COMMERCIALE	D			H	
1A	Destinazione d'uso del piano terra	Cantina/garage					
2	Epoca di Costruzione			ANTERIORE AL 1860	8	8	
				TRA IL 1860 E IL 1939	6	6	
				POSTERIORE AL 1939	4	4	
3	Tipologia architettonica storica			ALTA DEFINIZIONE	8		
				MEDIA DEFINIZIONE	6		
				BASSA DEFINIZIONE	4		
				NESSUNA DEFINIZIONE	0		
4	Permanenza dei caratteri formali originali			VOLUMETRICI ORIGINARI	2	1	0
				CARATTERI COSTRUTTIVI	2	1	0
				CARATTERI COMPLEMENT.	2	1	0
				ASPETTI DECORATIVI	2	1	0
				TOTALE			5
5	Destinazione d'uso originaria			CONSERVATA			
				MODIFICATA PARZIALMENTE			
				MODIFICATA TOTALMENTE			
				NON INDIVIDUABILE			
6	Degrado fisico			NULLO			
				MEDIO			
				ELEVATO			
7	Grado di Utilizzo			UTILIZZATO			
				SOTTOUTILIZZATO			
				IN STATO DI ABBANDONO			
8	Spazi di pertinenza			ALTA QUALITA'			
				MEDIA QUALITA'			
				BASSA QUALITA'			
9	Vincoli Legislativi						
10	Categoria d'intervento prevista nel piano precedente	Categoria B					
11	Note						

## PROGETTO

12	Categoria di Intervento Prevista	RESTAURO		
		RISANAMENTO CONSERVATIVO		
		RISTRUTTURAZIONE		
		DEMOLIZIONE		
13	Vincoli particolari			
14	Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza			

Comprensorio	<b>C10</b>	Foglio di Mappa	<b>3</b>
Comune Amministrativo	<b>Villa Lagarina</b>	N. Part. Edificiale	<b>42</b>
Comune Catastale	<b>Pedersano</b>	Data del Rilievo	<b>Aprile 2011</b>
Indirizzo	<b>Via Sant'Antonio, 45</b>	Rilevatore	<b>Melina Benetton</b>



## ANALISI

1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A	X	BAITA	E	
		EDIFICIO PRODUTTIVO	B		MALGA	F	
		EDIFICIO SPECIALE	C		DEPOSITO	G	
		COMMERCIALE	D			H	
1A	Destinazione d'uso del piano terra	Cantina					
2	Epoca di Costruzione			ANTERIORE AL 1860	8	8	
				TRA IL 1860 E IL 1939	6	6	
				POSTERIORE AL 1939	4	4	
3	Tipologia architettonica storica			ALTA DEFINIZIONE	8	8	
				MEDIA DEFINIZIONE	6	6	
				BASSA DEFINIZIONE	4	4	
				NESSUNA DEFINIZIONE	0	0	
4	Permanenza dei caratteri formali originali			VOLUMETRICI ORIGINARI	2	1	0
				CARATTERI COSTRUTTIVI	2	1	0
				CARATTERI COMPLEMENT.	2	1	0
				ASPETTI DECORATIVI	2	1	0
				TOTALE			5
5	Destinazione d'uso originaria			CONSERVATA			
				MODIFICATA PARZIALMENTE			X
				MODIFICATA TOTALMENTE			
				NON INDIVIDUABILE			
6	Degrado fisico			NULLO			X
				MEDIO			
				ELEVATO			
7	Grado di Utilizzo			UTILIZZATO			X
				SOTTOUTILIZZATO			
				IN STATO DI ABBANDONO			
8	Spazi di pertinenza			ALTA QUALITA'			
				MEDIA QUALITA'			X
				BASSA QUALITA'			
9	Vincoli Legislativi						
10	Categoria d'intervento prevista nel piano precedente	Categoria B					
11	Note						


## PROGETTO

12	Categoria di Intervento Prevista	RESTAURO		
		RISANAMENTO CONSERVATIVO		
		RISTRUTTURAZIONE		
		DEMOLIZIONE		
13	Vincoli particolari:			
14	Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza	Risanamento Conservativo		

P.R.G. del Comune di Villa Lagarina – Rilevazione degli Insediamenti Storici

SCHEDA N.

318




## ANALISI

1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE EDIFICIO PRODUTTIVO EDIFICIO SPECIALE COMMERCIALE	A B C D	X	BAITA MALGA DEPOSITO	E F G H	
1A	Destinazione d'uso del piano terra				Cantina		
2	Epoca di Costruzione				ANTERIORE AL 1860 TRA IL 1860 E IL 1939 POSTERIORE AL 1939	8 6 4	8
3	Tipologia architettonica storica				ALTA DEFINIZIONE MEDIA DEFINIZIONE BASSA DEFINIZIONE NESSUNA DEFINIZIONE	8 6 4 0	4
4	Permanenza dei caratteri formali originali				VOLUMETRICI ORIGINARI CARATTERI COSTRUTTIVI CARATTERI COMPLEMENT. ASPETTI DECORATIVI	2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0	2 1 1 1
						TOTALE	5
5	Destinazione d'uso originaria				CONSERVATA MODIFICATA PARZIALMENTE MODIFICATA TOTALMENTE NON INDIVIDUABILE		X
6	Degrado fisico				NULLO MEDIO ELEVATO		X
7	Grado di Utilizzo				UTILIZZATO SOTTOUTILIZZATO IN STATO DI ABBANDONO		X
8	Spazi di pertinenza				ALTA QUALITA' MEDIA QUALITA' BASSA QUALITA'		X
9	Vincoli Legislativi						
10	Categoria d'intervento prevista nel piano precedente				Categoria B		
11	Note						

## PROGETTO

12	Categoria di Intervento Prevista	RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO <b>RISTRUTTURAZIONE</b> DEMOLIZIONE		
13	Vincoli particolari: sopraelevazione di massimo 80 cm. del sottotetto per ottenere una continuità di falda con l'esistente			
14	Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza	Risanamento Conservativo		

Comprensorio	<b>C10</b>	Foglio di Mappa	<b>3</b>
Comune Amministrativo	<b>Villa Lagarina</b>	N. Part. Edificiale	<b>70</b>
Comune Catastale	<b>Pedersano</b>	Data del Rilievo	<b>01/04/11</b>
Indirizzo	<b>Via S. Antonio, 21</b>	Rilevatore	<b>Melina Benetton</b>



Scala 1:1000



## ANALISI

1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A	X	BAITA	E	
		EDIFICIO PRODUTTIVO	B		MALGA	F	
		EDIFICIO SPECIALE	C		DEPOSITO	G	
		COMMERCIALE	D			H	
1A	Destinazione d'uso del piano terra	Corte/cantina					
2	Epoca di Costruzione	ANTERIORE AL 1860		8	8		
		TRA IL 1860 E IL 1939		6	6		
		POSTERIORE AL 1939		4	4		
3	Tipologia architettonica storica	ALTA DEFINIZIONE		8			
		MEDIA DEFINIZIONE		6			
		BASSA DEFINIZIONE		4			
		NESSUNA DEFINIZIONE		0			
4	Permanenza dei caratteri formali originali	VOLUMETRICI ORIGINARI		2	1	0	
		CARATTERI COSTRUTTIVI		2	1	0	
		CARATTERI COMPLEMENT.		2	1	0	
		ASPETTI DECORATIVI		2	1	0	
		TOTALE					6
5	Destinazione d'uso originaria	CONSERVATA					X
		MODIFICATA PARZIALMENTE					
		MODIFICATA TOTALMENTE					
		NON INDIVIDUABILE					
6	Degrado fisico	NULLO					X
		MEDIO					
		ELEVATO					
7	Grado di Utilizzo	UTILIZZATO					X
		SOTTOUTILIZZATO					
		IN STATO DI ABBANDONO					
8	Spazi di pertinenza	ALTA QUALITA'					
		MEDIA QUALITA'					X
		BASSA QUALITA'					
9	Vincoli Legislativi						
10	Categoria d'intervento prevista nel piano precedente	Categoria B					
11	Note						

## PROGETTO


12	Categoria di Intervento Prevista	RESTAURO			
		<b>RISANAMENTO CONSERVATIVO</b>			
		RISTRUTTURAZIONE			
		DEMOLIZIONE			
13	Vincoli particolari				
14	Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza	Risanamento Conservativo			

**P.R.G. del Comune di Villa Lagarina – Rilevazione degli Insediamenti Storici**

SCHEDA N.

**320**

Comprensorio	<b>C10</b>	Foglio di Mappa	<b>3</b>
Comune Amministrativo	<b>Villa Lagarina</b>	N. Part. Edificiale	<b>72</b>
Comune Catastale	<b>Pedersano</b>	Data del Rilievo	<b>Aprile 2011</b>
Indirizzo	<b>Via S. Antonio, 21</b>	Rilevatore	<b>Melina Benetton</b>



Scala 1:1000



## ANALISI

1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A	X	BAITA	E	
		EDIFICIO PRODUTTIVO	B		MALGA	F	
		EDIFICIO SPECIALE	C		DEPOSITO	G	
		COMMERCIALE	D			H	
1A	Destinazione d'uso del piano terra	Cantina					
2	Epoca di Costruzione			ANTERIORE AL 1860	8	8	
				TRA IL 1860 E IL 1939	6	6	
				POSTERIORE AL 1939	4	4	
3	Tipologia architettonica storica			ALTA DEFINIZIONE	8	8	
				MEDIA DEFINIZIONE	6	6	
				BASSA DEFINIZIONE	4	4	
				NESSUNA DEFINIZIONE	0	0	
4	Permanenza dei caratteri formali originali			VOLUMETRICI ORIGINARI	2	1	0
				CARATTERI COSTRUTTIVI	2	1	0
				CARATTERI COMPLEMENT.	2	1	0
				ASPETTI DECORATIVI	2	1	0
				TOTALE			6
5	Destinazione d'uso originaria			CONSERVATA			X
				MODIFICATA PARZIALMENTE			
				MODIFICATA TOTALMENTE			
				NON INDIVIDUABILE			
6	Degrado fisico			NULLO			X
				MEDIO			
				ELEVATO			
7	Grado di Utilizzo			UTILIZZATO			X
				SOTTOUTILIZZATO			
				IN STATO DI ABBANDONO			
8	Spazi di pertinenza			ALTA QUALITA'			
				MEDIA QUALITA'			X
				BASSA QUALITA'			
9	Vincoli Legislativi						
10	Categoria d'intervento prevista nel piano precedente	Categoria B					
11	Note						

## PROGETTO


12	Categoria di Intervento Prevista	RESTAURO		
		<b>RISANAMENTO CONSERVATIVO</b>		
		RISTRUTTURAZIONE		
		DEMOLIZIONE		
13	Vincoli particolari			
14	Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza	Risanamento conservativo		

**P.R.G. del Comune di Villa Lagarina – Rilevazione degli Insediamenti Storici**

SCHEDA N.

321

Comprensorio	<b>C10</b>	Foglio di Mappa	<b>3</b>
Comune Amministrativo	<b>Villa Lagarina</b>	N. Part. Edificiale	<b>73</b>
Comune Catastale	<b>Pedersano</b>	Data del Rilievo	<b>Aprile 2011</b>
Indirizzo	<b>Via S. Antonio, 19</b>	Rilevatore	<b>Melina Benetton</b>



Scala 1:1000



## ANALISI

1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A	X	BAITA	E	
		EDIFICIO PRODUTTIVO	B		MALGA	F	
		EDIFICIO SPECIALE	C		DEPOSITO	G	
		COMMERCIALE	D			H	
1A	Destinazione d'uso del piano terra	Cantina					
2	Epoca di Costruzione	ANTERIORE AL 1860		8	8		
		TRA IL 1860 E IL 1939		6	6		
		POSTERIORE AL 1939		4	4		
3	Tipologia architettonica storica	ALTA DEFINIZIONE		8			
		MEDIA DEFINIZIONE		6			
		BASSA DEFINIZIONE		4			
		NESSUNA DEFINIZIONE		0			
4	Permanenza dei caratteri formali originali	VOLUMETRICI ORIGINARI		2	1	0	
		CARATTERI COSTRUTTIVI		2	1	0	
		CARATTERI COMPLEMENT.		2	1	0	
		ASPETTI DECORATIVI		2	1	0	
		TOTALE					6
5	Destinazione d'uso originaria	CONSERVATA					
		MODIFICATA PARZIALMENTE					
		MODIFICATA TOTALMENTE					
		NON INDIVIDUABILE					
6	Degrado fisico	NULLO					
		MEDIO					
		ELEVATO					
7	Grado di Utilizzo	UTILIZZATO					
		SOTTOUTILIZZATO					
		IN STATO DI ABBANDONO					
8	Spazi di pertinenza	ALTA QUALITA'					
		MEDIA QUALITA'					
		BASSA QUALITA'					
9	Vincoli Legislativi						
10	Categoria d'intervento prevista nel piano precedente	Categoria B					
11	Note						


## PROGETTO

12	Categoria di Intervento Prevista	RESTAURO		
		<b>RISANAMENTO CONSERVATIVO</b>		X
		RISTRUTTURAZIONE		
		DEMOLIZIONE		
13	Vincoli particolari			
14	Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza			

P.R.G. del Comune di Villa Lagarina – Rilevazione degli Insediamenti Storici

SCHEDA N.

322



## ANALISI

1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A		BAITA	E	
		EDIFICIO PRODUTTIVO	B		MALGA	F	
		EDIFICIO SPECIALE	C		DEPOSITO	G	X
		COMMERCIALE	D			H	
1A	Destinazione d'uso del piano terra	Deposit					
2	Epoca di Costruzione	ANTERIORE AL 1860		8			
		TRA IL 1860 E IL 1939		6			
		POSTERIORE AL 1939		4			4
3	Tipologia architettonica storica	ALTA DEFINIZIONE		8			
		MEDIA DEFINIZIONE		6			
		BASSA DEFINIZIONE		4			
		NESSUNA DEFINIZIONE		0			0
4	Permanenza dei caratteri formali originali	VOLUMETRICI ORIGINARI		2	1	0	
		CARATTERI COSTRUTTIVI		2	1	0	2
		CARATTERI COMPLEMENT.		2	1	0	2
		ASPETTI DECORATIVI		2	1	0	2
		TOTALE					8
5	Destinazione d'uso originaria	CONSERVATA					X
		MODIFICATA PARZIALMENTE					
		MODIFICATA TOTALMENTE					
		NON INDIVIDUABILE					
6	Degrado fisico	NULLO					X
		MEDIO					
		ELEVATO					
7	Grado di Utilizzo	UTILIZZATO					
		SOTTOUTILIZZATO					X
		IN STATO DI ABBANDONO					
8	Spazi di pertinenza	ALTA QUALITA'					
		MEDIA QUALITA'					
		BASSA QUALITA'					X
9	Vincoli Legislativi						
10	Categoria d'intervento prevista nel piano precedente	Categoria B					
11	Note						

## PROGETTO


12	Categoria di Intervento Prevista	RESTAURO			
		RISANAMENTO CONSERVATIVO			
		RISTRUTTURAZIONE			
		DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE			X
13	Vincoli particolari: Sopraelevazione di 50 cm o possibilità di articolare il medesimo volume anche in ampliamento				
14	Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza	Risanamento Conservative			

P.R.G. del Comune di Villa Lagarina – Rilevazione degli Insediamenti Storici

## SCHEDA N.

323

Comprensorio	<b>C10</b>	Foglio di Mappa	<b>3</b>
Comune Amministrativo	<b>Villa Lagarina</b>	N. Part. Edificiale	<b>74/2</b>
Comune Catastale	<b>Pedersano</b>	Data del Rilievo	<b>Aprile 2011</b>
Indirizzo	<b>Via S. Antonio, 13/15</b>	Rilevatore	<b>Melina Benetton</b>



## ANALISI

1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A	X	BAITA	E	
		EDIFICIO PRODUTTIVO	B		MALGA	F	
		EDIFICIO SPECIALE	C		DEPOSITO	G	
		COMMERCIALE	D			H	
1A	Destinazione d'uso del piano terra	Cantina/garage					
2	Epoca di Costruzione	ANTERIORE AL 1860		8	8		
		TRA IL 1860 E IL 1939		6	6		
		POSTERIORE AL 1939		4	4		
3	Tipologia architettonica storica	ALTA DEFINIZIONE		8			
		MEDIA DEFINIZIONE		6			
		BASSA DEFINIZIONE		4			
		NESSUNA DEFINIZIONE		0			
4	Permanenza dei caratteri formali originali	VOLUMETRICI ORIGINARI		2	1	0	
		CARATTERI COSTRUTTIVI		2	1	0	
		CARATTERI COMPLEMENT.		2	1	0	
		ASPETTI DECORATIVI		2	1	0	
		TOTALE					5
5	Destinazione d'uso originaria	CONSERVATA					
		MODIFICATA PARZIALMENTE					
		MODIFICATA TOTALMENTE					
		NON INDIVIDUABILE					
6	Degradò fisico	NULLO					
		MEDIO					
		ELEVATO					
7	Grado di Utilizzo	UTILIZZATO					
		SOTTOUTILIZZATO					
		IN STATO DI ABBANDONO					
8	Spazi di pertinenza	ALTA QUALITA'					
		MEDIA QUALITA'					
		BASSA QUALITA'					
9	Vincoli Legislativi						
10	Categoria d'intervento prevista nel piano precedente	Categoria B					
11	Note						

## PROGETTO

12	Categoria di Intervento Prevista	RESTAURO									
		<b>RISANAMENTO CONSERVATIVO</b>									
		RISTRUTTURAZIONE									
		DEMOLIZIONE									
13	Vincoli particolari										
14	Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza	Risanamento Conservativo									

**P.R.G. del Comune di Villa Lagarina – Rilevazione degli Insediamenti Storici**

SCHEDA N.

324

Comprensorio	<b>C10</b>	Foglio di Mappa	<b>3</b>
Comune Amministrativo	<b>Villa Lagarina</b>	N. Part. Edificiale	<b>74/1</b>
Comune Catastale	<b>Pedersano</b>	Data del Rilievo	<b>Aprile 2011</b>
Indirizzo	<b>Via S. Antonio, 17</b>	Rilevatore	<b>Melina Benetton</b>

Scala 1:1000



## ANALISI

1	<b>Tipologia Funzionale</b>	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE EDIFICIO PRODUTTIVO EDIFICIO SPECIALE COMMERCIALE	A B C D	<input checked="" type="checkbox"/>	BAITA MALGA DEPOSITO	E F G H	
1A	<b>Destinazione d'uso del piano terra</b>				Cantina/stube		
2	<b>Epoca di Costruzione</b>				ANTERIORE AL 1860 TRA IL 1860 E IL 1939 POSTERIORE AL 1939	8 6 4	<b>8</b>
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>				ALTA DEFINIZIONE MEDIA DEFINIZIONE BASSA DEFINIZIONE NESSUNA DEFINIZIONE	8 6 4 0	<b>6</b>
4	<b>Permanenza dei caratteri formali originali</b>				VOLUMETRICI ORIGINARI CARATTERI COSTRUTTIVI CARATTERI COMPLEMENT. ASPETTI DECORATIVI	2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0	<b>2 1 1 1</b>
						TOTALE	<b>6</b>
5	<b>Destinazione d'uso originaria</b>				CONSERVATA MODIFICATA PARZIALMENTE MODIFICATA TOTALMENTE NON INDIVIDUABILE		<input checked="" type="checkbox"/>
6	<b>Degradò fisico</b>				NULLO MEDIO ELEVATO		<input checked="" type="checkbox"/>
7	<b>Grado di Utilizzo</b>				UTILIZZATO SOTTOUTILIZZATO IN STATO DI ABBANDONO		<input checked="" type="checkbox"/>
8	<b>Spazi di pertinenza</b>				ALTA QUALITA' MEDIA QUALITA' BASSA QUALITA'		<input checked="" type="checkbox"/>
9	<b>Vincoli Legislativi</b>						
10	<b>Categoria d'intervento prevista nel piano precedente</b>				<b>Categoria B</b>		
11	<b>Note</b>						

## PROGETTO


12	<b>Categoria di Intervento Prevista</b>	RESTAURO <b>RISANAMENTO CONSERVATIVO</b> RISTRUTTURAZIONE DEMOLIZIONE		<input checked="" type="checkbox"/>
13	<b>Vincoli particolari:</b>			
14	<b>Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza</b>	Risanamento Conservativo		

P.R.G. del Comune di Villa Lagarina – Rilevazione degli Insediamenti Storici

## SCHEDA N.

325

Comprensorio	<b>C10</b>	Foglio di Mappa	<b>3</b>
Comune Amministrativo	<b>Villa Lagarina</b>	N. Part. Edificiale	<b>36</b>
Comune Catastale	<b>Pedersano</b>	Data del Rilievo	<b>01/04/11</b>
Indirizzo	<b>Via S. Antonio, 55</b>	Rilevatore	<b>Melina Benetton</b>



Scala 1:1000



## ANALISI

1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A	X	BAITA	E	
		EDIFICIO PRODUTTIVO	B		MALGA	F	
		EDIFICIO SPECIALE	C		DEPOSITO	G	
		COMMERCIALE	D			H	
1A	Destinazione d'uso del piano terra	Attualmente in fase di ristrutturazione					
2	Epoca di Costruzione	ANTERIORE AL 1860		8	8		
		TRA IL 1860 E IL 1939		6	6		
		POSTERIORE AL 1939		4	4		
3	Tipologia architettonica storica	ALTA DEFINIZIONE		8			
		MEDIA DEFINIZIONE		6			
		BASSA DEFINIZIONE		4		4	
		NESSUNA DEFINIZIONE		0			
4	Permanenza dei caratteri formali originali	VOLUMETRICI ORIGINARI		2	1	0	2
		CARATTERI COSTRUTTIVI		2	1	0	2
		CARATTERI COMPLEMENT.		2	1	0	2
		ASPETTI DECORATIVI		2	1	0	2
		TOTALE					8
5	Destinazione d'uso originaria	CONSERVATA					
		MODIFICATA PARZIALMENTE					
		MODIFICATA TOTALMENTE					
		NON INDIVIDUABILE					
6	Degradò fisico	NULLO					X
		MEDIO					
		ELEVATO					
7	Grado di Utilizzo	UTILIZZATO					
		SOTTOUTILIZZATO					X
		IN STATO DI ABBANDONO					
8	Spazi di pertinenza	ALTA QUALITA'					
		MEDIA QUALITA'					X
		BASSA QUALITA'					
9	Vincoli Legislativi						
10	Categoria d'intervento prevista nel piano precedente	Categoria C					
11	Note						

## PROGETTO


12	Categoria di Intervento Prevista	RESTAURO		
		RISANAMENTO CONSERVATIVO		
		RISTRUTTURAZIONE		
		DEMOLIZIONE		
13	Vincoli particolari			
14	Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza	Ristrutturazione		

P.R.G. del Comune di Villa Lagarina – Rilevazione degli Insediamenti Storici


## SCHEDA N.

326

Comprensorio	<b>C10</b>	Foglio di Mappa	<b>3</b>
Comune Amministrativo	<b>Villa Lagarina</b>	N. Part. Edificiale	<b>41</b>
Comune Catastale	<b>Pedersano</b>	Data del Rilievo	<b>Aprile 2011</b>
Indirizzo	<b>Via S. Antonio, 47</b>	Rilevatore	<b>Melina Benetton</b>



Scala 1:1000



## ANALISI

1	<b>Tipologia Funzionale</b>	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE EDIFICIO PRODUTTIVO EDIFICIO SPECIALE COMMERCIALE	A B C D	X	BAITA MALGA DEPOSITO	E F G H	
1A	<b>Destinazione d'uso del piano terra</b>				Cantina/garage		
2	<b>Epoca di Costruzione</b>				ANTERIORE AL 1860 TRA IL 1860 E IL 1939 POSTERIORE AL 1939	8 6 4	8
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>				ALTA DEFINIZIONE MEDIA DEFINIZIONE BASSA DEFINIZIONE NESSUNA DEFINIZIONE	8 6 4 0	4
4	<b>Permanenza dei caratteri formali originali</b>				VOLUMETRICI ORIGINARI CARATTERI COSTRUTTIVI CARATTERI COMPLEMENT. ASPETTI DECORATIVI	2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0	2 1 1 1
						TOTALE	5
5	<b>Destinazione d'uso originaria</b>				CONSERVATA MODIFICATA PARZIALMENTE MODIFICATA TOTALMENTE NON INDIVIDUABILE		X
6	<b>Degradò fisico</b>				NULLO MEDIO ELEVATO		X
7	<b>Grado di Utilizzo</b>				UTILIZZATO SOTTOUTILIZZATO IN STATO DI ABBANDONO		X
8	<b>Spazi di pertinenza</b>				ALTA QUALITA' MEDIA QUALITA' BASSA QUALITA'		X
9	<b>Vincoli Legislativi</b>						
10	<b>Categoria d'intervento prevista nel piano precedente</b>				<b>Categoria B</b>		
11	<b>Note</b>						


## PROGETTO

12	<b>Categoria di Intervento Prevista</b>	RESTAURO <b>RISANAMENTO CONSERVATIVO</b> RISTRUTTURAZIONE DEMOLIZIONE		
13	<b>Vincoli particolari</b>			
14	<b>Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza</b>	Risanamento Conservativo		

**P.R.G. del Comune di Villa Lagarina – Rilevazione degli Insediamenti Storici**

SCHEDA N.

327



## ANALISI

1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A	X	BAITA	E	
		EDIFICIO PRODUTTIVO	B		MALGA	F	
		EDIFICIO SPECIALE	C		DEPOSITO	G	
		COMMERCIALE	D			H	
1A	Destinazione d'uso del piano terra	Cantina/garage					
2	Epoca di Costruzione	ANTERIORE AL 1860		8	8		
		TRA IL 1860 E IL 1939		6	6		
		POSTERIORE AL 1939		4	4		
3	Tipologia architettonica storica	ALTA DEFINIZIONE		8			
		MEDIA DEFINIZIONE		6			
		BASSA DEFINIZIONE		4			
		NESSUNA DEFINIZIONE		0			
4	Permanenza dei caratteri formali originali	VOLUMETRICI ORIGINARI		2	1	0	
		CARATTERI COSTRUTTIVI		2	1	0	
		CARATTERI COMPLEMENT.		2	1	0	
		ASPETTI DECORATIVI		2	1	0	
		TOTALE					8
5	Destinazione d'uso originaria	CONSERVATA					
		MODIFICATA PARZIALMENTE					
		MODIFICATA TOTALMENTE					
		NON INDIVIDUABILE					
6	Degradò fisico	NULLO					
		MEDIO					
		ELEVATO					
7	Grado di Utilizzo	UTILIZZATO					
		SOTTOUTILIZZATO					
		IN STATO DI ABBANDONO					
8	Spazi di pertinenza	ALTA QUALITA'					
		MEDIA QUALITA'					
		BASSA QUALITA'					
9	Vincoli Legislativi						
10	Categoria d'intervento prevista nel piano precedente	Categoria B					
11	Note						

## PROGETTO


12	Categoria di Intervento Prevista	RESTAURO		
		<b>RISANAMENTO CONSERVATIVO</b>		
		RISTRUTTURAZIONE		
		DEMOLIZIONE		
13	Vincoli particolari			
14	Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza	Risanamento Conservativo		

P.R.G. del Comune di Villa Lagarina – Rilevazione degli Insediamenti Storici

**SCHEDA N.**

329

Comprensorio	<b>C10</b>	Foglio di Mappa	<b>3</b>
Comune Amministrativo	<b>Villa Lagarina</b>	N. Part. Edificiale	<b>69</b>
Comune Catastale	<b>Pedersano</b>	Data del Rilievo	<b>Aprile 2011</b>
Indirizzo	<b>Via S. Rocco, 16/18</b>	Rilevatore	<b>Melina Benetton</b>



Scala 1:1000



## ANALISI

1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A	X	BAITA	E	
		EDIFICIO PRODUTTIVO	B		MALGA	F	
		EDIFICIO SPECIALE	C		DEPOSITO	G	
		COMMERCIALE	D			H	
1A	Destinazione d'uso del piano terra	Cantina/garage					
2	Epoca di Costruzione	ANTERIORE AL 1860		8	8		
		TRA IL 1860 E IL 1939		6	6		
		POSTERIORE AL 1939		4	4		
3	Tipologia architettonica storica	ALTA DEFINIZIONE		8			
		MEDIA DEFINIZIONE		6			
		BASSA DEFINIZIONE		4			
		NESSUNA DEFINIZIONE		0			
4	Permanenza dei caratteri formali originali	VOLUMETRICI ORIGINARI		2	1	0	
		CARATTERI COSTRUTTIVI		2	1	0	
		CARATTERI COMPLEMENT.		2	1	0	
		ASPETTI DECORATIVI		2	1	0	
		TOTALE					8
5	Destinazione d'uso originaria	CONSERVATA					X
		MODIFICATA PARZIALMENTE					
		MODIFICATA TOTALMENTE					
		NON INDIVIDUABILE					
6	Degradò fisico	NULLO					X
		MEDIO					
		ELEVATO					
7	Grado di Utilizzo	UTILIZZATO					X
		SOTTOUTILIZZATO					
		IN STATO DI ABBANDONO					
8	Spazi di pertinenza	ALTA QUALITA'					
		MEDIA QUALITA'					X
		BASSA QUALITA'					
9	Vincoli Legislativi						
10	Categoria d'intervento prevista nel piano precedente						
11	Note						

## PROGETTO


12	Categoria di Intervento Prevista	RESTAURO		
		<b>RISANAMENTO CONSERVATIVO</b>		
		RISTRUTTURAZIONE		
		DEMOLIZIONE		
13	Vincoli particolari			
14	Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza	Risanamento Conservativo		

**P.R.G. del Comune di Villa Lagarina – Rilevazione degli Insediamenti Storici**


SCHEDA N.

330

Comprensorio	<b>C10</b>	Foglio di Mappa	<b>3</b>
Comune Amministrativo	<b>Villa Lagarina</b>	N. Part. Edificiale	<b>66/1</b>
Comune Catastale	<b>Pedersano</b>	Data del Rilievo	<b>Aprile 2011</b>
Indirizzo	<b>Via S. Rocco, 14</b>	Rilevatore	<b>Melina Benetton</b>



Scala 1:1000





## ANALISI

1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A		BAITA	E	
		EDIFICIO PRODUTTIVO	B		MALGA	F	
		EDIFICIO SPECIALE	C		DEPOSITO	G	X
		COMMERCIALE	D			H	
1A	Destinazione d'uso del piano terra			Portico/deposito			
2	Epoca di Costruzione			ANTERIORE AL 1860	8		8
				TRA IL 1860 E IL 1939	6		
				POSTERIORE AL 1939	4		
3	Tipologia architettonica storica			ALTA DEFINIZIONE	8		
				MEDIA DEFINIZIONE	6		6
				BASSA DEFINIZIONE	4		
				NESSUNA DEFINIZIONE	0		
4	Permanenza dei caratteri formali originali			VOLUMETRICI ORIGINARI	2	1	0
				CARATTERI COSTRUTTIVI	2	1	0
				CARATTERI COMPLEMENT.	2	1	0
				ASPETTI DECORATIVI	2	1	0
				TOTALE			8
5	Destinazione d'uso originaria			CONSERVATA			X
				MODIFICATA PARZIALMENTE			
				MODIFICATA TOTALMENTE			
				NON INDIVIDUABILE			
6	Degradò fisico			NULLO			
				MEDIO			
				ELEVATO			X
7	Grado di Utilizzo			UTILIZZATO			
				SOTTOUTILIZZATO			
				IN STATO DI ABBANDONO			X
8	Spazi di pertinenza			ALTA QUALITA'			
				MEDIA QUALITA'			
				BASSA QUALITA'			X
9	Vincoli Legislativi						
10	Categoria d'intervento prevista nel piano precedente			Categoria B			
11	Note						

## PROGETTO

12	Categoria di Intervento Prevista	RESTAURO		
		RISANAMENTO CONSERVATIVO		
		RISTRUTTURAZIONE		
		DEMOLIZIONE		
13	Vincoli particolari			
14	Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza	Risanamento Conservativo		



## ANALISI

1	<b>Tipologia Funzionale</b>	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE EDIFICIO PRODUTTIVO EDIFICIO SPECIALE COMMERCIALE	A B C D	<input checked="" type="checkbox"/>	BAITA MALGA DEPOSITO	E F G H	
1A	<b>Destinazione d'uso del piano terra</b>				Cantina/garage		
2	<b>Epoca di Costruzione</b>				ANTERIORE AL 1860 TRA IL 1860 E IL 1939 POSTERIORE AL 1939	8 6 4	<b>8</b>
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>				ALTA DEFINIZIONE MEDIA DEFINIZIONE BASSA DEFINIZIONE NESSUNA DEFINIZIONE	8 6 4 0	<b>4</b>
4	<b>Permanenza dei caratteri formali originali</b>				VOLUMETRICI ORIGINARI CARATTERI COSTRUTTIVI CARATTERI COMPLEMENT. ASPETTI DECORATIVI	2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0	<b>1 1 1 1</b>
						TOTALE	<b>4</b>
5	<b>Destinazione d'uso originaria</b>				CONSERVATA MODIFICATA PARZIALMENTE MODIFICATA TOTALMENTE NON INDIVIDUABILE		<b>X</b>
6	<b>Degradò fisico</b>				NULLO MEDIO ELEVATO		<b>X</b>
7	<b>Grado di Utilizzo</b>				UTILIZZATO SOTTOUTILIZZATO IN STATO DI ABBANDONO		<b>X</b>
8	<b>Spazi di pertinenza</b>				ALTA QUALITA' MEDIA QUALITA' BASSA QUALITA'		<b>X</b>
9	<b>Vincoli Legislativi</b>						
10	<b>Categoria d'intervento prevista nel piano precedente</b>				<b>Categoria B</b>		
11	<b>Note</b>						

## PROGETTO


12	<b>Categoria di Intervento Prevista</b>	RESTAURO <b>RISANAMENTO CONSERVATIVO</b> RISTRUTTURAZIONE DEMOLIZIONE		<input checked="" type="checkbox"/>
13	<b>Vincoli particolari</b>			
14	<b>Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza</b>	Risanamento Conservativo		

**P.R.G. del Comune di Villa Lagarina – Rilevazione degli Insediamenti Storici**

SCHEDA N.

332

Comprensorio	<b>C10</b>	Foglio di Mappa	<b>3</b>
Comune Amministrativo	<b>Villa Lagarina</b>	N. Part. Edificiale	<b>66/2</b>
Comune Catastale	<b>Pedersano</b>	Data del Rilievo	<b>01/04/11</b>
Indirizzo	<b>Via S. Rocco, 14</b>	Rilevatore	<b>Melina Benetton</b>



Scala 1:1000



## ANALISI

1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A		BAITA	E	
		EDIFICIO PRODUTTIVO	B		MALGA	F	
		EDIFICIO SPECIALE	C		DEPOSITO	G	X
		COMMERCIALE	D			H	
1A	Destinazione d'uso del piano terra			Portico/deposito			
2	Epoca di Costruzione			ANTERIORE AL 1860	8		8
				TRA IL 1860 E IL 1939	6		
				POSTERIORE AL 1939	4		
3	Tipologia architettonica storica			ALTA DEFINIZIONE	8		
				MEDIA DEFINIZIONE	6		
				BASSA DEFINIZIONE	4		
				NESSUNA DEFINIZIONE	0		
4	Permanenza dei caratteri formali originali			VOLUMETRICI ORIGINARI	2	1	0
				CARATTERI COSTRUTTIVI	2	1	0
				CARATTERI COMPLEMENT.	2	1	0
				ASPETTI DECORATIVI	2	1	0
				TOTALE			8
5	Destinazione d'uso originaria			CONSERVATA			
				MODIFICATA PARZIALMENTE			X
				MODIFICATA TOTALMENTE			
				NON INDIVIDUABILE			
6	Degradò fisico			NULLO			
				MEDIO			
				ELEVATO			X
7	Grado di Utilizzo			UTILIZZATO			
				SOTTOUTILIZZATO			
				IN STATO DI ABBANDONO			X
8	Spazi di pertinenza			ALTA QUALITA'			
				MEDIA QUALITA'			
				BASSA QUALITA'			X
9	Vincoli Legislativi						
10	Categoria d'intervento prevista nel piano precedente			Categoria B			
11	Note						

## PROGETTO

12	Categoria di Intervento Prevista	RESTAURO		
		<b>RISANAMENTO CONSERVATIVO</b>		
		RISTRUTTURAZIONE		
		DEMOLIZIONE		
13	Vincoli particolari: demolizione della superfetazione a piano terra			
14	Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza	Risanamento Conservativo		

P.R.G. del Comune di Villa Lagarina – Rilevazione degli Insediamenti Storici

## SCHEDA N.

333

Comprensorio	<b>C10</b>	Foglio di Mappa	<b>3</b>
Comune Amministrativo	<b>Villa Lagarina</b>	N. Part. Edificiale	<b>43/1</b>
Comune Catastale	<b>Pedersano</b>	Data del Rilievo	<b>Aprile 2011</b>
Indirizzo	<b>Via S. Rocco, 20</b>	Rilevatore	<b>Melina Benetton</b>



## ANALISI

1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A	X	BAITA	E	
		EDIFICIO PRODUTTIVO	B		MALGA	F	
		EDIFICIO SPECIALE	C		DEPOSITO	G	
		COMMERCIALE	D			H	
1A	Destinazione d'uso del piano terra	Cantina/garage					
2	Epoca di Costruzione	ANTERIORE AL 1860		8	8		
		TRA IL 1860 E IL 1939		6	6		
		POSTERIORE AL 1939		4	4		
3	Tipologia architettonica storica	ALTA DEFINIZIONE		8			
		MEDIA DEFINIZIONE		6			
		BASSA DEFINIZIONE		4		4	
		NESSUNA DEFINIZIONE		0			
4	Permanenza dei caratteri formali originali	VOLUMETRICI ORIGINARI		2	1	0	
		CARATTERI COSTRUTTIVI		2	1	0	2
		CARATTERI COMPLEMENT.		2	1	0	1
		ASPETTI DECORATIVI		2	1	0	1
		TOTALE					6
5	Destinazione d'uso originaria	CONSERVATA					
		MODIFICATA PARZIALMENTE					
		MODIFICATA TOTALMENTE					
		NON INDIVIDUABILE					
6	Degradò fisico	NULLO					
		MEDIO					
		ELEVATO					
7	Grado di Utilizzo	UTILIZZATO					
		SOTTOUTILIZZATO					
		IN STATO DI ABBANDONO					
8	Spazi di pertinenza	ALTA QUALITA'					
		MEDIA QUALITA'					
		BASSA QUALITA'					
9	Vincoli Legislativi						
10	Categoria d'intervento prevista nel piano precedente	Categoria B					
11	Note:						

## PROGETTO


12	Categoria di Intervento Prevista	RESTAURO		
		<b>RISANAMENTO CONSERVATIVO</b>		
		RISTRUTTURAZIONE		
		DEMOLIZIONE		
13	Vincoli particolari: è ammessa la sopraelevazione di 0,80 m.			
14	Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza	Risanamento Conservativo		

**P.R.G. del Comune di Villa Lagarina – Rilevazione degli Insediamenti Storici**

SCHEDA N.

334

Comprensorio	<b>C10</b>	Foglio di Mappa	<b>3</b>
Comune Amministrativo	<b>Villa Lagarina</b>	N. Part. Edificiale	<b>59/1</b>
Comune Catastale	<b>Pedersano</b>	Data del Rilievo	<b>Aprile 2011</b>
Indirizzo	<b>Via S. Antonio, 35</b>	Rilevatore	<b>Melina Benetton</b>



Scala 1:1000



## ANALISI

1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A	X	BAITA	E	
		EDIFICIO PRODUTTIVO	B		MALGA	F	
		EDIFICIO SPECIALE	C		DEPOSITO	G	
		COMMERCIALE	D			H	
1A	Destinazione d'uso del piano terra	ignoto					
2	Epoca di Costruzione			ANTERIORE AL 1860	8	8	
				TRA IL 1860 E IL 1939	6	6	
				POSTERIORE AL 1939	4	4	
3	Tipologia architettonica storica			ALTA DEFINIZIONE	8	8	
				MEDIA DEFINIZIONE	6	6	
				BASSA DEFINIZIONE	4	4	
				NESSUNA DEFINIZIONE	0	0	
4	Permanenza dei caratteri formali originali			VOLUMETRICI ORIGINARI	2	1	0
				CARATTERI COSTRUTTIVI	2	1	0
				CARATTERI COMPLEMENT.	2	1	0
				ASPETTI DECORATIVI	2	1	0
				TOTALE			8
5	Destinazione d'uso originaria			CONSERVATA			
				MODIFICATA PARZIALMENTE			X
				MODIFICATA TOTALMENTE			
				NON INDIVIDUABILE			
6	Degradò fisico			NULLO			
				MEDIO			X
				ELEVATO			
7	Grado di Utilizzo			UTILIZZATO			X
				SOTTOUTILIZZATO			
				IN STATO DI ABBANDONO			
8	Spazi di pertinenza			ALTA QUALITA'			
				MEDIA QUALITA'			X
				BASSA QUALITA'			
9	Vincoli Legislativi						
10	Categoria d'intervento prevista nel piano precedente	Categoria B					
11	Note						


## PROGETTO

12	Categoria di Intervento Prevista	RESTAURO		
		<b>RISANAMENTO CONSERVATIVO</b>		
		RISTRUTTURAZIONE		
		DEMOLIZIONE		
13	Vincoli particolari			
14	Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza	Risanamento Conservativo		

**P.R.G. del Comune di Villa Lagarina – Rilevazione degli Insediamenti Storici**

SCHEDA N. 335-337

Comprensorio	<b>C10</b>	Foglio di Mappa	<b>3</b>
Comune Amministrativo	<b>Villa Lagarina</b>	N. Part. Edificiale	<b>62/1 - 62/2</b>
Comune Catastale	<b>Pedersano</b>	Data del Rilievo	<b>01/04/11</b>
Indirizzo	<b>Via S. Antonio, 23</b>	Rilevatore	<b>Melina Benetton</b>



Scala 1:1000




## ANALISI

1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A		BAITA	E	
		EDIFICIO PRODUTTIVO	B		MALGA	F	
		EDIFICIO SPECIALE	C		DEPOSITO	G	X
		COMMERCIALE	D			H	
1A	Destinazione d'uso del piano terra	Posti auto					
2	Epoca di Costruzione	ANTERIORE AL 1860		8			
		TRA IL 1860 E IL 1939		6			
		POSTERIORE AL 1939		4		4	
3	Tipologia architettonica storica	ALTA DEFINIZIONE		8			
		MEDIA DEFINIZIONE		6			
		BASSA DEFINIZIONE		4			
		NESSUNA DEFINIZIONE		0		0	
4	Permanenza dei caratteri formali originali	VOLUMETRICI ORIGINARI		2	1	0	
		CARATTERI COSTRUTTIVI		2	1	0	
		CARATTERI COMPLEMENT.		2	1	0	
		ASPETTI DECORATIVI		2	1	0	
		TOTALE				8	
5	Destinazione d'uso originaria	CONSERVATA					X
		MODIFICATA PARZIALMENTE					
		MODIFICATA TOTALMENTE					
		NON INDIVIDUABILE					
6	Degrado fisico	NULLO					
		MEDIO					
		ELEVATO					
7	Grado di Utilizzo	UTILIZZATO					
		SOTTOUTILIZZATO					
		IN STATO DI ABBANDONO					
8	Spazi di pertinenza	ALTA QUALITA'					
		MEDIA QUALITA'					
		BASSA QUALITA'					
9	Vincoli Legislativi						
10	Categoria d'intervento prevista nel piano precedente	B					
11	Note						

## PROGETTO

12	Categoria di Intervento Prevista	RESTAURO		
		<b>RISANAMENTO CONSERVATIVO</b>		X
		RISTRUTTURAZIONE		
		DEMOLIZIONE		
13	Vincoli particolari			
14	Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza	Risanamento Conservativo		

Comprensorio	<b>C10</b>	Foglio di Mappa	<b>3</b>
Comune Amministrativo	<b>Villa Lagarina</b>	N. Part. Edificiale	<b>62/2</b>
Comune Catastale	<b>Pedersano</b>	Data del Rilievo	<b>Aprile 2011</b>
Indirizzo	<b>Via S. Antonio, 23</b>	Rilevatore	<b>Melina Benetton</b>



## ANALISI

1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A		BAITA	E	
		EDIFICIO PRODUTTIVO	B		MALGA	F	
		EDIFICIO SPECIALE	C		DEPOSITO	G	X
		COMMERCIALE	D			H	
1A	Destinazione d'uso del piano terra	Posti auto					
2	Epoca di Costruzione	ANTERIORE AL 1860		8			
		TRA IL 1860 E IL 1939		6			
		POSTERIORE AL 1939		4		4	
3	Tipologia architettonica storica	ALTA DEFINIZIONE		8			
		MEDIA DEFINIZIONE		6			
		BASSA DEFINIZIONE		4			
		NESSUNA DEFINIZIONE		0		0	
4	Permanenza dei caratteri formali originali	VOLUMETRICI ORIGINARI		2	1	0	
		CARATTERI COSTRUTTIVI		2	1	0	
		CARATTERI COMPLEMENT.		2	1	0	
		ASPETTI DECORATIVI		2	1	0	
		TOTALE				3	
5	Destinazione d'uso originaria	CONSERVATA					
		MODIFICATA PARZIALMENTE					
		MODIFICATA TOTALMENTE					X
		NON INDIVIDUABILE					
6	Degrado fisico	NULLO					
		MEDIO					X
		ELEVATO					
7	Grado di Utilizzo	UTILIZZATO					
		SOTTOUTILIZZATO					
		IN STATO DI ABBANDONO					
8	Spazi di pertinenza	ALTA QUALITA'					
		MEDIA QUALITA'					X
		BASSA QUALITA'					
9	Vincoli Legislativi						
10	Categoria d'intervento prevista nel piano precedente	Categoria B					
11	Note						

## PROGETTO


12	Categoria di Intervento Prevista	RESTAURO		
		<b>RISANAMENTO CONSERVATIVO</b>		X
		RISTRUTTURAZIONE		
		DEMOLIZIONE		
13	Vincoli particolari			
14	Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza	Risanamento Conservativo		

**P.R.G. del Comune di Villa Lagarina – Rilevazione degli Insediamenti Storici**

SCHEDA N.

338

Comprensorio	<b>C10</b>	Foglio di Mappa	<b>3</b>
Comune Amministrativo	<b>Villa Lagarina</b>	N. Part. Edificiale	<b>48/1</b>
Comune Catastale	<b>Pedersano</b>	Data del Rilievo	<b>Aprile 2011</b>
Indirizzo	<b>Via S. Antonio, 43</b>	Rilevatore	<b>Melina Benetton</b>



Scala 1:1000



## ANALISI

1	<b>Tipologia Funzionale</b>	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE EDIFICIO PRODUTTIVO EDIFICIO SPECIALE COMMERCIALE	A B C D	X	BAITA MALGA DEPOSITO	E F G H	
1A	<b>Destinazione d'uso del piano terra</b>				Cantina		
2	<b>Epoca di Costruzione</b>				ANTERIORE AL 1860 TRA IL 1860 E IL 1939 POSTERIORE AL 1939	8 6 4	8
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>				ALTA DEFINIZIONE MEDIA DEFINIZIONE BASSA DEFINIZIONE NESSUNA DEFINIZIONE	8 6 4 0	4
4	<b>Permanenza dei caratteri formali originali</b>				VOLUMETRICI ORIGINARI CARATTERI COSTRUTTIVI CARATTERI COMPLEMENT. ASPETTI DECORATIVI	2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0	2 2 2 1
						TOTALE	7
5	<b>Destinazione d'uso originaria</b>				CONSERVATA MODIFICATA PARZIALMENTE MODIFICATA TOTALMENTE NON INDIVIDUABILE		X
6	<b>Degradò fisico</b>				NULLO MEDIO ELEVATO		X
7	<b>Grado di Utilizzo</b>				UTILIZZATO SOTTOUTILIZZATO IN STATO DI ABBANDONO		X
8	<b>Spazi di pertinenza</b>				ALTA QUALITA' MEDIA QUALITA' BASSA QUALITA'		X
9	<b>Vincoli Legislativi</b>						
10	<b>Categoria d'intervento prevista nel piano precedente</b>				<b>Categoria B</b>		
11	<b>Note</b>						

## PROGETTO


12	<b>Categoria di Intervento Prevista</b>	RESTAURO <b>RISANAMENTO CONSERVATIVO</b> RISTRUTTURAZIONE DEMOLIZIONE		
13	<b>Vincoli particolari</b>			
14	<b>Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza</b>	Risanamento Conservativo		

P.R.G. del Comune di Villa Lagarina – Rilevazione degli Insediamenti Storici

## SCHEDA N.

339

Comprensorio	<b>C10</b>	Foglio di Mappa	<b>3</b>
Comune Amministrativo	<b>Villa Lagarina</b>	N. Part. Edificiale	<b>38</b>
Comune Catastale	<b>Pedersano</b>	Data del Rilievo	<b>Aprile 2011</b>
Indirizzo	<b>Via S. Antonio, 53</b>	Rilevatore	<b>Melina Benetton</b>



## ANALISI

1	<b>Tipologia Funzionale</b>	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE EDIFICIO PRODUTTIVO EDIFICIO SPECIALE COMMERCIALE	A B C D	X	BAITA MALGA DEPOSITO	E F G H	
1A	<b>Destinazione d'uso del piano terra</b>				Cantina/garage		
2	<b>Epoca di Costruzione</b>				ANTERIORE AL 1860 TRA IL 1860 E IL 1939 POSTERIORE AL 1939	8 6 4	8
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>				ALTA DEFINIZIONE MEDIA DEFINIZIONE BASSA DEFINIZIONE NESSUNA DEFINIZIONE	8 6 4 0	4
4	<b>Permanenza dei caratteri formali originali</b>				VOLUMETRICI ORIGINARI CARATTERI COSTRUTTIVI CARATTERI COMPLEMENT. ASPETTI DECORATIVI	2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0	2 2 2 2
						TOTALE	8
5	<b>Destinazione d'uso originaria</b>				CONSERVATA MODIFICATA PARZIALMENTE MODIFICATA TOTALMENTE NON INDIVIDUABILE		X
6	<b>Degradò fisico</b>				NULLO MEDIO ELEVATO		X
7	<b>Grado di Utilizzo</b>				UTILIZZATO SOTTOUTILIZZATO IN STATO DI ABBANDONO		X
8	<b>Spazi di pertinenza</b>				ALTA QUALITA' MEDIA QUALITA' BASSA QUALITA'		X
9	<b>Vincoli Legislativi</b>						
10	<b>Categoria d'intervento prevista nel piano precedente</b>				<b>Categoria B</b>		
11	<b>Note:</b>						

## PROGETTO


12	<b>Categoria di Intervento Prevista</b>	RESTAURO <b>RISANAMENTO CONSERVATIVO</b> RISTRUTTURAZIONE DEMOLIZIONE	
13	<b>Vincoli particolari:</b>		
14	<b>Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza</b>		
	Risanamento Conservativo		

**P.R.G. del Comune di Villa Lagarina – Rilevazione degli Insediamenti Storici**

SCHEDA N.

340

Comprensorio	<b>C10</b>	Foglio di Mappa	<b>3</b>
Comune Amministrativo	<b>Villa Lagarina</b>	N. Part. Edificiale	<b>39</b>
Comune Catastale	<b>Pedersano</b>	Data del Rilievo	<b>Aprile 2011</b>
Indirizzo	<b>Via S. Antonio, 51</b>	Rilevatore	<b>Melina Benetton</b>



Scala 1:1000




## ANALISI

1	<b>Tipologia Funzionale</b>	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE EDIFICIO PRODUTTIVO EDIFICIO SPECIALE COMMERCIALE	A B C D	X	BAITA MALGA DEPOSITO	E F G H	
1A	<b>Destinazione d'uso del piano terra</b>				Cantina/garage		
2	<b>Epoca di Costruzione</b>				ANTERIORE AL 1860 TRA IL 1860 E IL 1939 POSTERIORE AL 1939	8 6 4	8
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>				ALTA DEFINIZIONE MEDIA DEFINIZIONE BASSA DEFINIZIONE NESSUNA DEFINIZIONE	8 6 4 0	4
4	<b>Permanenza dei caratteri formali originali</b>				VOLUMETRICI ORIGINARI CARATTERI COSTRUTTIVI CARATTERI COMPLEMENT. ASPETTI DECORATIVI	2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0	1 1 1 1
						TOTALE	4
5	<b>Destinazione d'uso originaria</b>				CONSERVATA MODIFICATA PARZIALMENTE MODIFICATA TOTALMENTE NON INDIVIDUABILE		X
6	<b>Degradò fisico</b>				NULLO MEDIO ELEVATO		X
7	<b>Grado di Utilizzo</b>				UTILIZZATO SOTTOUTILIZZATO IN STATO DI ABBANDONO		X
8	<b>Spazi di pertinenza</b>				ALTA QUALITA' MEDIA QUALITA' BASSA QUALITA'		X
9	<b>Vincoli Legislativi</b>						
10	<b>Categoria d'intervento prevista nel piano precedente</b>				<b>Categoria B</b>		
11	<b>Note</b>						

## PROGETTO

12	<b>Categoria di Intervento Prevista</b>	RESTAURO <b>RISANAMENTO CONSERVATIVO</b> RISTRUTTURAZIONE DEMOLIZIONE		
13	<b>Vincoli particolari</b>			
14	<b>Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza</b>	Risanamento Conservativo		