


Comprensorio	C1	Foglio di Mappa	3
Comune Amministrativo	Villa Lagarina	N. Part. Edificiale	227
Comune Catastale	Piazzo	Data del Rilievo	Febbraio 2009
Indirizzo	via Oriola 15	Rilevatore	Melina Benetton



ANALISI

1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A	<input checked="" type="checkbox"/>	BAITA	E	
		EDIFICIO PRODUTTIVO	B	<input type="checkbox"/>	MALGA	F	
		EDIFICIO SPECIALE	C	<input type="checkbox"/>	DEPOSITO	G	
		COMMERCIALE	D	<input type="checkbox"/>		H	
1A	Destinazione d'uso del piano terra			cantina/garage			
2	Epoca di Costruzione	ANTERIORE AL 1860			8	6	
		TRA IL 1860 E IL 1939			6		
		POSTERIORE AL 1939			4		
3	Tipologia architettonica storica	ALTA DEFINIZIONE			8	4	
		MEDIA DEFINIZIONE			6		
		BASSA DEFINIZIONE			4		
		NESSUNA DEFINIZIONE			0		
4	Permanenza dei caratteri formali originali	VOLUMETRICI ORIGINARI	2	1	0	5	
		CARATTERI COSTRUTTIVI	2	1	0		
		CARATTERI COMPLEMENT.	2	1	0		
		ASPETTI DECORATIVI	2	1	0		
		TOTALE					
5	Destinazione d'uso originaria	CONSERVATA			X		
		MODIFICATA PARZIALMENTE					
		MODIFICATA TOTALMENTE					
		NON INDIVIDUABILE					
6	Degrado fisico	NULLO			X		
		MEDIO					
		ELEVATO					
7	Grado di Utilizzo	UTILIZZATO			X		
		SOTTOUTILIZZATO					
		IN STATO DI ABBANDONO					
8	Spazi di pertinenza	ALTA QUALITA'			X		
		MEDIA QUALITA'					
		BASSA QUALITA'					
9	Vincoli Legislativi						
10	Categoria d'intervento prevista nel piano precedente			Categoria C			
11	Note						

PROGETTO

12	Categoria di Intervento Prevista	RESTAURO			BAITA	E	
		RISANAMENTO CONSERVATIVO			MALGA	F	
		RISTRUTTURAZIONE			DEPOSITO	G	
		DEMOLIZIONE				H	
13	Vincoli particolari						
14	Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza			Ristrutturazione			

Comprendorio	C1	Foglio di Mappa	4
Comune Amministrativo	Villa Lagarina	N. Part. Edificiale	238
Comune Catastale	Piazzo	Data del Rilievo	Febbraio 2009
Indirizzo	via Oriola	Rilevatore	Melina Benetton



ANALISI

1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A	<input checked="" type="checkbox"/>	BAITA	E	
		EDIFICIO PRODUTTIVO	B	<input type="checkbox"/>	MALGA	F	
		EDIFICIO SPECIALE	C	<input type="checkbox"/>	DEPOSITO	G	
		COMMERCIALE	D	<input type="checkbox"/>		H	
1A	Destinazione d'uso del piano terra			cantina/garage			
2	Epoca di Costruzione	ANTERIORE AL 1860			8	8	
		TRA IL 1860 E IL 1939			6		
		POSTERIORE AL 1939			4		
3	Tipologia architettonica storica	ALTA DEFINIZIONE			8	6	
		MEDIA DEFINIZIONE			6		
		BASSA DEFINIZIONE			4		
		NESSUNA DEFINIZIONE			0		
4	Permanenza dei caratteri formali originali	VOLUMETRICI ORIGINARI	2	1	0	2	
		CARATTERI COSTRUTTIVI	2	1	0	2	
		CARATTERI COMPLEMENT.	2	1	0	2	
		ASPETTI DECORATIVI	2	1	0	2	
		TOTALE				8	
5	Destinazione d'uso originaria	CONSERVATA			<input checked="" type="checkbox"/>		
		MODIFICATA PARZIALMENTE			<input type="checkbox"/>		
		MODIFICATA TOTALMENTE			<input type="checkbox"/>		
		NON INDIVIDUABILE			<input type="checkbox"/>		
6	Degrado fisico	NULLO			<input type="checkbox"/>		
		MEDIO			<input checked="" type="checkbox"/>		
		ELEVATO			<input type="checkbox"/>		
7	Grado di Utilizzo	UTILIZZATO			<input type="checkbox"/>		
		SOTTOUTILIZZATO			<input checked="" type="checkbox"/>		
		IN STATO DI ABBANDONO			<input type="checkbox"/>		
8	Spazi di pertinenza	ALTA QUALITA'			<input type="checkbox"/>		
		MEDIA QUALITA'			<input checked="" type="checkbox"/>		
		BASSA QUALITA'			<input type="checkbox"/>		
9	Vincoli Legislativi						
10	Categoria d'intervento prevista nel piano precedente		Categoria C				
11	Note						

PROGETTO

12	Categoria di Intervento Prevista	RESTAURO	
		RISANAMENTO CONSERVATIVO	
		RISTRUTTURAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>
		DEMOLIZIONE	
13	Vincoli particolari		
14	Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza		Ristrutturazione

Comprendorio	C1	Foglio di Mappa	4
Comune Amministrativo	Villa Lagarina	N. Part. Edificiale	248
Comune Catastale	Piazzo	Data del Rilievo	Febbraio 2009
Indirizzo	via 14 Agosto 9	Rilevatore	Melina Benetton



ANALISI

1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A	<input checked="" type="checkbox"/>	BAITA	E	
		EDIFICIO PRODUTTIVO	B	<input type="checkbox"/>	MALGA	F	
		EDIFICIO SPECIALE	C	<input type="checkbox"/>	DEPOSITO	G	
		COMMERCIALE	D	<input type="checkbox"/>		H	
1A	Destinazione d'uso del piano terra			cantina/garage			
2	Epoca di Costruzione	ANTERIORE AL 1860			8	8	
		TRA IL 1860 E IL 1939			6		
		POSTERIORE AL 1939			4		
3	Tipologia architettonica storica	ALTA DEFINIZIONE			8	4	
		MEDIA DEFINIZIONE			6		
		BASSA DEFINIZIONE			4		
		NESSUNA DEFINIZIONE			0		
4	Permanenza dei caratteri formali originali	VOLUMETRICI ORIGINARI	2	1	0	2	
		CARATTERI COSTRUTTIVI	2	1	0	2	
		CARATTERI COMPLEMENT.	2	1	0	1	
		ASPETTI DECORATIVI	2	1	0	1	
		TOTALE				6	
5	Destinazione d'uso originaria	CONSERVATA			X		
		MODIFICATA PARZIALMENTE					
		MODIFICATA TOTALMENTE					
		NON INDIVIDUABILE					
6	Degrado fisico	NULLO			X		
		MEDIO					
		ELEVATO					
7	Grado di Utilizzo	UTILIZZATO			X		
		SOTTOUTILIZZATO					
		IN STATO DI ABBANDONO					
8	Spazi di pertinenza	ALTA QUALITA'			X		
		MEDIA QUALITA'					
		BASSA QUALITA'					
9	Vincoli Legislativi						
10	Categoria d'intervento prevista nel piano precedente			Categoria C			
11	Note						

PROGETTO

12	Categoria di Intervento Prevista	RESTAURO	X
		RISANAMENTO CONSERVATIVO	
		RISTRUTTURAZIONE	
		DEMOLIZIONE	
13	Vincoli particolari		
14	Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza	Ristrutturazione	