


Comprensorio	C10	Foglio di Mappa	1
Comune Amministrativo	Villa Lagarina	N. Part. Edificiale	7/2
Comune Catastale	Pedersano	Data del Rilievo	Aprile 2011
Indirizzo	Antonio 102	Rilevatore	Melina Benetton



ANALISI

1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A	X	BAITA	E	
		EDIFICIO PRODUTTIVO	B		MALGA	F	
		EDIFICIO SPECIALE	C		DEPOSITO	G	
		COMMERCIALE	D			H	
1A	Destinazione d'uso del piano terra			Cantina e ingresso			
2	Epoca di Costruzione			ANTERIORE AL 1860	8	8	
				TRA IL 1860 E IL 1939	6	6	
				POSTERIORE AL 1939	4	4	
3	Tipologia architettonica storica			ALTA DEFINIZIONE	8		
				MEDIA DEFINIZIONE	6		
				BASSA DEFINIZIONE	4		
				NESSUNA DEFINIZIONE	0		
4	Permanenza dei caratteri formali originali			VOLUMETRICI ORIGINARI	2	1	0
				CARATTERI COSTRUTTIVI	2	1	0
				CARATTERI COMPLEMENT.	2	1	0
				ASPETTI DECORATIVI	2	1	0
				TOTALE			4
5	Destinazione d'uso originaria			CONSERVATA			
				MODIFICATA PARZIALMENTE			
				MODIFICATA TOTALMENTE			
				NON INDIVIDUABILE			
6	Degrado fisico			NULLO			
				MEDIO			
				ELEVATO			
7	Grado di Utilizzo			UTILIZZATO			
				SOTTOUTILIZZATO			
				IN STATO DI ABBANDONO			
8	Spazi di pertinenza			ALTA QUALITA'			
				MEDIA QUALITA'			
				BASSA QUALITA'			
9	Vincoli Legislativi						
10	Categoria d'intervento prevista nel piano precedente			Categoria C			
11	Note						

PROGETTO


12	Categoria di Intervento Prevista	RESTAURO		
		RISANAMENTO CONSERVATIVO		
		RISTRUTTURAZIONE		
		DEMOLIZIONE		
13	Vincoli particolari			
14	Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza			Ristrutturazione

P.R.G. del Comune di Villa Lagarina – Rilevazione degli Insediamenti Storici

SCHEDA N.

287

Comprensorio	C10	Foglio di Mappa	1
Comune Amministrativo	Villa Lagarina	N. Part. Edificiale	61/1
Comune Catastale	Pedersano	Data del Rilievo	01/04/11
Indirizzo	Via S. Antonio, 25/27/29	Rilevatore	Melina Benetton



Scala 1:1000




ANALISI

1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A	X	BAITA	E	
		EDIFICIO PRODUTTIVO	B		MALGA	F	
		EDIFICIO SPECIALE	C		DEPOSITO	G	
		COMMERCIALE	D			H	
1A	Destinazione d'uso del piano terra	Cantina/garage					
2	Epoca di Costruzione			ANTERIORE AL 1860	8	8	
				TRA IL 1860 E IL 1939	6		
				POSTERIORE AL 1939	4		
3	Tipologia architettonica storica			ALTA DEFINIZIONE	8		
				MEDIA DEFINIZIONE	6		
				BASSA DEFINIZIONE	4		
				NESSUNA DEFINIZIONE	0		
4	Permanenza dei caratteri formali originali			VOLUMETRICI ORIGINARI	2	1	0
				CARATTERI COSTRUTTIVI	2	1	0
				CARATTERI COMPLEMENT.	2	1	0
				ASPETTI DECORATIVI	2	1	0
				TOTALE			4
5	Destinazione d'uso originaria			CONSERVATA			
				MODIFICATA PARZIALMENTE			X
				MODIFICATA TOTALMENTE			
				NON INDIVIDUABILE			
6	Degrado fisico			NULLO			X
				MEDIO			
				ELEVATO			
7	Grado di Utilizzo			UTILIZZATO			X
				SOTTOUTILIZZATO			
				IN STATO DI ABBANDONO			
8	Spazi di pertinenza			ALTA QUALITA'			
				MEDIA QUALITA'			X
				BASSA QUALITA'			
9	Vincoli Legislativi						
10	Categoria d'intervento prevista nel piano precedente	Categoria B					
11	Note						

PROGETTO

12	Categoria di Intervento Prevista	RESTAURO		
		RISANAMENTO CONSERVATIVO		
		RISTRUTTURAZIONE		
		DEMOLIZIONE		
13	Vincoli Particolari			
14	Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza	Risanamento Conservativo		

Comprensorio	C10	Foglio di Mappa	1
Comune Amministrativo	Villa Lagarina	N. Part. Edificiale	7/1
Comune Catastale	Pedersano	Data del Rilievo	Aprile 2011
Indirizzo	Via S.Antonio, 98	Rilevatore	Melina Benetton



ANALISI

1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A	X	BAITA	E	
		EDIFICIO PRODUTTIVO	B		MALGA	F	
		EDIFICIO SPECIALE	C		DEPOSITO	G	
		COMMERCIALE	D			H	
1A	Destinazione d'uso del piano terra	Cantina/garage					
2	Epoca di Costruzione			ANTERIORE AL 1860	8	8	
				TRA IL 1860 E IL 1939	6	6	
				POSTERIORE AL 1939	4	4	
3	Tipologia architettonica storica			ALTA DEFINIZIONE	8		
				MEDIA DEFINIZIONE	6		
				BASSA DEFINIZIONE	4		
				NESSUNA DEFINIZIONE	0		
4	Permanenza dei caratteri formali originali			VOLUMETRICI ORIGINARI	2	1	0
				CARATTERI COSTRUTTIVI	2	1	0
				CARATTERI COMPLEMENT.	2	1	0
				ASPETTI DECORATIVI	2	1	0
				TOTALE			6
5	Destinazione d'uso originaria			CONSERVATA			
				MODIFICATA PARZIALMENTE			
				MODIFICATA TOTALMENTE			
				NON INDIVIDUABILE			
6	Degrado fisico			NULLO			
				MEDIO			
				ELEVATO			
7	Grado di Utilizzo			UTILIZZATO			
				SOTTOUTILIZZATO			
				IN STATO DI ABBANDONO			
8	Spazi di pertinenza			ALTA QUALITA'			
				MEDIA QUALITA'			
				BASSA QUALITA'			
9	Vincoli Legislativi						
10	Categoria d'intervento prevista nel piano precedente	Categoria C					
11	Note						


PROGETTO

12	Categoria di Intervento Prevista	RESTAURO		
		RISANAMENTO CONSERVATIVO		
		RISTRUTTURAZIONE		
		DEMOLIZIONE		
13	Vincoli particolari			
14	Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza	Ristrutturazione		

P.R.G. del Comune di Villa Lagarina – Rilevazione degli Insediamenti Storici

SCHEDA N. 290 291

Comprensorio	C10	Foglio di Mappa	1
Comune Amministrativo	Villa Lagarina	N. Part. Edificiale	8/1
Comune Catastale	Pedersano	Data del Rilievo	Aprile 2011
Indirizzo	Via S. Antonio, 116-118	Rilevatore	Melina Benetton



ANALISI

1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A	X	BAITA	E	
		EDIFICIO PRODUTTIVO	B		MALGA	F	
		EDIFICIO SPECIALE	C		DEPOSITO	G	
		COMMERCIALE	D			H	
1A	Destinazione d'uso del piano terra	Cantina					
2	Epoca di Costruzione			ANTERIORE AL 1860	8	8	
				TRA IL 1860 E IL 1939	6		
				POSTERIORE AL 1939	4		
3	Tipologia architettonica storica			ALTA DEFINIZIONE	8		
				MEDIA DEFINIZIONE	6		
				BASSA DEFINIZIONE	4	4	
				NESSUNA DEFINIZIONE	0		
4	Permanenza dei caratteri formali originali			VOLUMETRICI ORIGINARI	2	1	0
				CARATTERI COSTRUTTIVI	2	1	0
				CARATTERI COMPLEMENT.	2	1	0
				ASPETTI DECORATIVI	2	1	0
				TOTALE			7
5	Destinazione d'uso originaria			CONSERVATA			
				MODIFICATA PARZIALMENTE			X
				MODIFICATA TOTALMENTE			
				NON INDIVIDUABILE			
6	Degrado fisico			NULLO			X
				MEDIO			
				ELEVATO			
7	Grado di Utilizzo			UTILIZZATO			X
				SOTTOUTILIZZATO			
				IN STATO DI ABBANDONO			
8	Spazi di pertinenza			ALTA QUALITA'			
				MEDIA QUALITA'			X
				BASSA QUALITA'			
9	Vincoli Legislativi						
10	Categoria d'intervento prevista nel piano precedente	Categoria C					
11	Note						

PROGETTO

12	Categoria di Intervento Prevista	RESTAURO		
		RISANAMENTO CONSERVATIVO		
		RISTRUTTURAZIONE		
		DEMOLIZIONE		
13	Vincoli particolari			
14	Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza	Ristrutturazione		

P.R.G. del Comune di Villa Lagarina – Rilevazione degli Insediamenti Storici

SCHEDA N.

291

Comprensorio		Foglio di Mappa	1
Comune Amministrativo	Villa Lagarina	N. Part. Edificiale	8/3
Comune Catastale	Pedersano	Data del Rilievo	2011
Indirizzo	(si accede attraverso 290)	Rilevatore	Melina Benetton

109

2

1

VU

P

Scala 1:1000



ANALISI

1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A	X	BAITA	E	
		EDIFICIO PRODUTTIVO	B		MALGA	F	
		EDIFICIO SPECIALE	C		DEPOSITO	G	
		COMMERCIALE	D			H	
1A	Destinazione d'uso del piano terra	Abitazione					
2	Epoca di Costruzione			ANTERIORE AL 1860	8	8	
				TRA IL 1860 E IL 1939	6	6	
				POSTERIORE AL 1939	4	4	
3	Tipologia architettonica storica			ALTA DEFINIZIONE	8	8	
				MEDIA DEFINIZIONE	6	6	
				BASSA DEFINIZIONE	4	4	
				NESSUNA DEFINIZIONE	0	0	
4	Permanenza dei caratteri formali originali			VOLUMETRICI ORIGINARI	2	1	0
				CARATTERI COSTRUTTIVI	2	1	0
				CARATTERI COMPLEMENT.	2	1	0
				ASPETTI DECORATIVI	2	1	0
				TOTALE			5
5	Destinazione d'uso originaria			CONSERVATA			
				MODIFICATA PARZIALMENTE			X
				MODIFICATA TOTALMENTE			
				NON INDIVIDUABILE			
6	Degrado fisico			NULLO			X
				MEDIO			
				ELEVATO			
7	Grado di Utilizzo			UTILIZZATO			X
				SOTTOUTILIZZATO			
				IN STATO DI ABBANDONO			
8	Spazi di pertinenza			ALTA QUALITA'			
				MEDIA QUALITA'			X
				BASSA QUALITA'			
9	Vincoli Legislativi						
10	Categoria d'intervento prevista nel piano precedente			Categoria C			
11	Note						

PROGETTO

12	Categoria di Intervento Prevista	RESTAURO		
		RISANAMENTO CONSERVATIVO		
		RISTRUTTURAZIONE		X
		DEMOLIZIONE		
13	Vincoli particolari			
14	Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza	Ristrutturazione		

P.R.G. del Comune di Villa Lagarina – Rilevazione degli Insediamenti Storici

SCHEDA N.

292

Comprensorio	C10	Foglio di Mappa	1
Comune Amministrativo	Villa Lagarina	N. Part. Edificiale	4
Comune Catastale	Pedersano	Data del Rilievo	Aprile 2011
Indirizzo	Via S. Antonio, 88/90 attisti, 22	Rilevatore	Melina Benetton




ANALISI

1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A	X	BAITA	E	
		EDIFICIO PRODUTTIVO	B		MALGA	F	
		EDIFICIO SPECIALE	C		DEPOSITO	G	
		COMMERCIALE	D			H	
1A	Destinazione d'uso del piano terra	Garage					
2	Epoca di Costruzione	ANTERIORE AL 1860		8			
		TRA IL 1860 E IL 1939		6			
		POSTERIORE AL 1939		4			
3	Tipologia architettonica storica	ALTA DEFINIZIONE		8			
		MEDIA DEFINIZIONE		6			
		BASSA DEFINIZIONE		4			
		NESSUNA DEFINIZIONE		0			
4	Permanenza dei caratteri formali originali	VOLUMETRICI ORIGINARI		2	1	0	
		CARATTERI COSTRUTTIVI		2	1	0	
		CARATTERI COMPLEMENT.		2	1	0	
		ASPETTI DECORATIVI		2	1	0	
		TOTALE					4
5	Destinazione d'uso originaria	CONSERVATA					
		MODIFICATA PARZIALMENTE					
		MODIFICATA TOTALMENTE					
		NON INDIVIDUABILE					
6	Degrado fisico	NULLO					
		MEDIO					
		ELEVATO					
7	Grado di Utilizzo	UTILIZZATO					
		SOTTOUTILIZZATO					
		IN STATO DI ABBANDONO					
8	Spazi di pertinenza	ALTA QUALITA'					
		MEDIA QUALITA'					
		BASSA QUALITA'					
9	Vincoli Legislativi						
10	Categoria d'intervento prevista nel piano precedente	Categoria C					
11	Note						

PROGETTO

12	Categoria di Intervento Prevista	RESTAURO		
		RISANAMENTO CONSERVATIVO		
		RISTRUTTURAZIONE		
		DEMOLIZIONE		
13	Vincoli particolari			
14	Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza	Ristrutturazione		

Comprensorio	C10	Foglio di Mappa	1
Comune Amministrativo	Villa Lagarina	N. Part. Edificiale	1
Comune Catastale	Pedersano	Data del Rilievo	01/04/11
Indirizzo	Via S. Antonio 110/112	Rilevatore	Melina Benetton



ANALISI

1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A	X	BAITA	E	
		EDIFICIO PRODUTTIVO	B		MALGA	F	
		EDIFICIO SPECIALE	C		DEPOSITO	G	
		COMMERCIALE	D			H	
1A	Destinazione d'uso del piano terra	Deposit					
2	Epoca di Costruzione	ANTERIORE AL 1860		8	8		
		TRA IL 1860 E IL 1939		6	6		
		POSTERIORE AL 1939		4	4		
3	Tipologia architettonica storica	ALTA DEFINIZIONE		8			
		MEDIA DEFINIZIONE		6			
		BASSA DEFINIZIONE		4			
		NESSUNA DEFINIZIONE		0			
4	Permanenza dei caratteri formali originali	VOLUMETRICI ORIGINARI		2	1	0	
		CARATTERI COSTRUTTIVI		2	1	0	
		CARATTERI COMPLEMENT.		2	1	0	
		ASPETTI DECORATIVI		2	1	0	
		TOTALE					8
5	Destinazione d'uso originaria	CONSERVATA					X
		MODIFICATA PARZIALMENTE					
		MODIFICATA TOTALMENTE					
		NON INDIVIDUABILE					
6	Degrado fisico	NULLO					X
		MEDIO					
		ELEVATO					
7	Grado di Utilizzo	UTILIZZATO					
		SOTTOUTILIZZATO					
		IN STATO DI ABBANDONO					
8	Spazi di pertinenza	ALTA QUALITA'					
		MEDIA QUALITA'					X
		BASSA QUALITA'					
9	Vincoli Legislativi						
10	Categoria d'intervento prevista nel piano precedente	Categoria B					
11	Note						

PROGETTO


12	Categoria di Intervento Prevista	RESTAURO		
		RISANAMENTO CONSERVATIVO		
		RISTRUTTURAZIONE		
		DEMOLIZIONE		
13	Vincoli particolari			
14	Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza	Risanamento Conservativo		

P.R.G. del Comune di Villa Lagarina – Rilevazione degli Insediamenti Storici

SCHEDA N.

294

Comprensorio	C10	Foglio di Mappa	1
Comune Amministrativo	Villa Lagarina	N. Part. Edificiale	2
Comune Catastale	Pedersano	Data del Rilievo	01/04/11
Indirizzo	Via S. Antonio, 114	Rilevatore	Melina Benetton



Scala 1:1000




ANALISI

1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A	X	BAITA	E	
		EDIFICIO PRODUTTIVO	B		MALGA	F	
		EDIFICIO SPECIALE	C		DEPOSITO	G	
		COMMERCIALE	D			H	
1A Destinazione d'uso del piano terra							
2	Epoca di Costruzione: 1667	ANTERIORE AL 1860					
		TRA IL 1860 E IL 1939					
		POSTERIORE AL 1939					
3	Tipologia architettonica storica	ALTA DEFINIZIONE					
		MEDIA DEFINIZIONE					
		BASSA DEFINIZIONE					
		NESSUNA DEFINIZIONE					
4	Permanenza dei caratteri formali originali	VOLUMETRICI ORIGINARI					
		CARATTERI COSTRUTTIVI					
		CARATTERI COMPLEMENT.					
		ASPETTI DECORATIVI					
		TOTALE					
5	Destinazione d'uso originaria	CONSERVATA					
		MODIFICATA PARZIALMENTE					
		MODIFICATA TOTALMENTE					
		NON INDIVIDUABILE					
6	Degrado fisico	NULLO					
		MEDIO					
		ELEVATO					
7	Grado di Utilizzo	UTILIZZATO					
		SOTTOUTILIZZATO					
		IN STATO DI ABBANDONO					
8	Spazi di pertinenza	ALTA QUALITA'					
		MEDIA QUALITA'					
		BASSA QUALITA'					
9	Vincoli Legislativi						
10	Categoria d'intervento prevista nel piano precedente	Categoria C					
11	Note						

PROGETTO

12	Categoria di Intervento Prevista	RESTAURO					
		RISANAMENTO CONSERVATIVO					
		RISTRUTTURAZIONE					
		DEMOLIZIONE					
13 Vincoli particolari							
14	Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza	Ristrutturazione					



ANALISI

1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A	X	BAITA	E	
		EDIFICIO PRODUTTIVO	B		MALGA	F	
		EDIFICIO SPECIALE	C		DEPOSITO	G	
		COMMERCIALE	D			H	
1A	Destinazione d'uso del piano terra			Cantina e garage			
2	Epoca di Costruzione			ANTERIORE AL 1860	8	8	
				TRA IL 1860 E IL 1939	6	6	
				POSTERIORE AL 1939	4	4	
3	Tipologia architettonica storica			ALTA DEFINIZIONE	8		
				MEDIA DEFINIZIONE	6		
				BASSA DEFINIZIONE	4		
				NESSUNA DEFINIZIONE	0		
4	Permanenza dei caratteri formali originali			VOLUMETRICI ORIGINARI	2	1	0
				CARATTERI COSTRUTTIVI	2	1	0
				CARATTERI COMPLEMENT.	2	1	0
				ASPETTI DECORATIVI	2	1	0
				TOTALE			4
5	Destinazione d'uso originaria			CONSERVATA			
				MODIFICATA PARZIALMENTE			
				MODIFICATA TOTALMENTE			
				NON INDIVIDUABILE			
6	Degrado fisico			NULLO			X
				MEDIO			
				ELEVATO			
7	Grado di Utilizzo			UTILIZZATO			X
				SOTTOUTILIZZATO			
				IN STATO DI ABBANDONO			
8	Spazi di pertinenza			ALTA QUALITA'			
				MEDIA QUALITA'			X
				BASSA QUALITA'			
9	Vincoli Legislativi						
10	Categoria d'intervento prevista nel piano precedente			Categoria C e D			
11	Note						

PROGETTO

12	Categoria di Intervento Prevista	RESTAURO		
		RISANAMENTO CONSERVATIVO		
		RISTRUTTURAZIONE		
		DEMOLIZIONE		
13	Vincoli particolari			
14	Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza			Ristrutturazione

P.R.G. del Comune di Villa Lagarina – Rilevazione degli Insediamenti Storici

SCHEDA N.

296

Comprensorio	C10	Foglio di Mappa	2
Comune Amministrativo	Villa Lagarina	N. Part. Edificiale	287
Comune Catastale	Pedersano	Data del Rilievo	Aprile 2011
Indirizzo	Via San Rocco, 24, 26, 28	Rilevatore	Melina Benetton



Scala 1:1000



ANALISI

1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A	X	BAITA	E	
		EDIFICIO PRODUTTIVO	B		MALGA	F	
		EDIFICIO SPECIALE	C		DEPOSITO	G	
		COMMERCIALE	D			H	
1A	Destinazione d'uso del piano terra	cantina/garage					
2	Epoca di Costruzione			ANTERIORE AL 1860	8	8	
				TRA IL 1860 E IL 1939	6	6	
				POSTERIORE AL 1939	4	4	
3	Tipologia architettonica storica			ALTA DEFINIZIONE	8		
				MEDIA DEFINIZIONE	6		
				BASSA DEFINIZIONE	4		
				NESSUNA DEFINIZIONE	0		
4	Permanenza dei caratteri formali originali			VOLUMETRICI ORIGINARI	2	1	0
				CARATTERI COSTRUTTIVI	2	1	0
				CARATTERI COMPLEMENT.	2	1	0
				ASPETTI DECORATIVI	2	1	0
				TOTALE			6
5	Destinazione d'uso originaria			CONSERVATA			
				MODIFICATA PARZIALMENTE			
				MODIFICATA TOTALMENTE			
				NON INDIVIDUABILE			
6	Degrado fisico			NULLO			
				MEDIO			
				ELEVATO			
7	Grado di Utilizzo			UTILIZZATO			
				SOTTOUTILIZZATO			
				IN STATO DI ABBANDONO			
8	Spazi di pertinenza			ALTA QUALITA'			
				MEDIA QUALITA'			
				BASSA QUALITA'			
9	Vincoli Legislativi						
10	Categoria d'intervento prevista nel piano precedente	Categoria B					
11	Note						


PROGETTO

12	Categoria di Intervento Prevista	RESTAURO		
		RISANAMENTO CONSERVATIVO		
		RISTRUTTURAZIONE		
		DEMOLIZIONE		
13	Vincoli particolari			
14	Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza	Risanamento Conservativo		

P.R.G. del Comune di Villa Lagarina – Rilevazione degli Insediamenti Storici

SCHEDA N.

297



ANALISI

1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A	X	BAITA	E	
		EDIFICIO PRODUTTIVO	B		MALGA	F	
		EDIFICIO SPECIALE	C		DEPOSITO	G	
		COMMERCIALE	D			H	
1A	Destinazione d'uso del piano terra	Cantina					
2	Epoca di Costruzione	ANTERIORE AL 1860		8	8		
		TRA IL 1860 E IL 1939		6	6		
		POSTERIORE AL 1939		4	4		
3	Tipologia architettonica storica	ALTA DEFINIZIONE		8			
		MEDIA DEFINIZIONE		6			
		BASSA DEFINIZIONE		4			
		NESSUNA DEFINIZIONE		0			
4	Permanenza dei caratteri formali originali	VOLUMETRICI ORIGINARI		2	1	0	
		CARATTERI COSTRUTTIVI		2	1	0	
		CARATTERI COMPLEMENT.		2	1	0	
		ASPETTI DECORATIVI		2	1	0	
		TOTALE					8
5	Destinazione d'uso originaria	CONSERVATA					
		MODIFICATA PARZIALMENTE					
		MODIFICATA TOTALMENTE					
		NON INDIVIDUABILE					
6	Degrado fisico	NULLO					
		MEDIO					
		ELEVATO					
7	Grado di Utilizzo	UTILIZZATO					
		SOTTOUTILIZZATO					
		IN STATO DI ABBANDONO					
8	Spazi di pertinenza	ALTA QUALITA'					
		MEDIA QUALITA'					
		BASSA QUALITA'					
9	Vincoli Legislativi						
10	Categoria d'intervento prevista nel piano precedente	Categoria C					
11	Note						



PROGETTO

12	Categoria di Intervento Prevista	RESTAURO		
		RISANAMENTO CONSERVATIVO		
		RISTRUTTURAZIONE		
		DEMOLIZIONE		
13	Vincoli particolari			
14	Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza	Ristrutturazione		

P.R.G. del Comune di Villa Lagarina – Rilevazione degli Insediamenti Storici

SCHEDA N.

298



ANALISI

1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A	X	BAITA	E	
		EDIFICIO PRODUTTIVO	B		MALGA	F	
		EDIFICIO SPECIALE	C		DEPOSITO	G	
		COMMERCIALE	D			H	
1A	Destinazione d'uso del piano terra	Cantina					
2	Epoca di Costruzione			ANTERIORE AL 1860	8	8	
				TRA IL 1860 E IL 1939	6	6	
				POSTERIORE AL 1939	4	4	
3	Tipologia architettonica storica			ALTA DEFINIZIONE	8	8	
				MEDIA DEFINIZIONE	6	6	
				BASSA DEFINIZIONE	4	4	
				NESSUNA DEFINIZIONE	0	0	
4	Permanenza dei caratteri formali originali			VOLUMETRICI ORIGINARI	2	1	0
				CARATTERI COSTRUTTIVI	2	1	0
				CARATTERI COMPLEMENT.	2	1	0
				ASPETTI DECORATIVI	2	1	0
				TOTALE			8
5	Destinazione d'uso originaria			CONSERVATA			
				MODIFICATA PARZIALMENTE			
				MODIFICATA TOTALMENTE			
				NON INDIVIDUABILE			
6	Degrado fisico			NULLO			
				MEDIO			
				ELEVATO			
7	Grado di Utilizzo			UTILIZZATO			
				SOTTOUTILIZZATO			
				IN STATO DI ABBANDONO			
8	Spazi di pertinenza			ALTA QUALITA'			
				MEDIA QUALITA'			
				BASSA QUALITA'			
9	Vincoli Legislativi						
10	Categoria d'intervento prevista nel piano precedente	Categoria C					
11	Note						

PROGETTO


12	Categoria di Intervento Prevista	RESTAURO		
		RISANAMENTO CONSERVATIVO		
		RISTRUTTURAZIONE		
		DEMOLIZIONE		
13	Vincoli particolari			
14	Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza	Ristrutturazione		

P.R.G. del Comune di Villa Lagarina – Rilevazione degli Insediamenti Storici

SCHEDA N.

299

Comprensorio	C10	Foglio di Mappa	2
Comune Amministrativo	Villa Lagarina	N. Part. Edificiale	8/2
Comune Catastale	Pedersano	Data del Rilievo	Aprile 2011
Indirizzo	Via S. Antonio, 107/105	Rilevatore	Melina Benetton



268109

2

U 303 *302 U 299

U 298 297

U 304 306 307 308 310 311 312

U 309 313

U 290 *291 286 294 292 293

U 379 380 381 378 377 361 359 341 347

VU P

Scala 1:1000



ANALISI

1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A	X	BAITA	E			
		EDIFICIO PRODUTTIVO	B		MALGA	F			
		EDIFICIO SPECIALE	C		DEPOSITO	G			
		COMMERCIALE	D			H			
1A	Destinazione d'uso del piano terra		Cantina						
2	Epoca di Costruzione		ANTERIORE AL 1860 TRA IL 1860 E IL 1939 POSTERIORE AL 1939	8		8			
				6		6			
				4		4			
3	Tipologia architettonica storica		ALTA DEFINIZIONE MEDIA DEFINIZIONE BASSA DEFINIZIONE NESSUNA DEFINIZIONE	8					
				6					
				4					
				0					
4	Permanenza dei caratteri formali originali		VOLUMETRICI ORIGINARI CARATTERI COSTRUTTIVI CARATTERI COMPLEMENT. ASPETTI DECORATIVI	2	1	0			
				2	1	0			
				2	1	0			
				2	1	0			
	TOTALE					8			
5	Destinazione d'uso originaria		CONSERVATA MODIFICATA PARZIALMENTE MODIFICATA TOTALMENTE NON INDIVIDUABILE			X			
6	Degrado fisico		NULLO MEDIO ELEVATO						
						X			
7	Grado di Utilizzo		UTILIZZATO SOTTOUTILIZZATO IN STATO DI ABBANDONO						
						X			
8	Spazi di pertinenza		ALTA QUALITA' MEDIA QUALITA' BASSA QUALITA'						
						X			
9	Vincoli Legislativi								
10	Categoria d'intervento prevista nel piano precedente		Categoria C						
11	Note								


PROGETTO

12	Categoria di Intervento Prevista		RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE DEMOLIZIONE						
13	Vincoli particolari: è ammessa la sopraelevazione di 0,80 m.								
14	Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza		Ristrutturazione						

P.R.G. del Comune di Villa Lagarina – Rilevazione degli Insediamenti Storici

SCHEDA N.

300



ANALISI

1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A	X	BAITA	E	
		EDIFICIO PRODUTTIVO	B		MALGA	F	
		EDIFICIO SPECIALE	C		DEPOSITO	G	
		COMMERCIALE	D			H	
1A	Destinazione d'uso del piano terra	Cantina					
2	Epoca di Costruzione			ANTERIORE AL 1860	8	8	
				TRA IL 1860 E IL 1939	6	6	
				POSTERIORE AL 1939	4	4	
3	Tipologia architettonica storica			ALTA DEFINIZIONE	8		
				MEDIA DEFINIZIONE	6		
				BASSA DEFINIZIONE	4		
				NESSUNA DEFINIZIONE	0		
4	Permanenza dei caratteri formali originali			VOLUMETRICI ORIGINARI	2	1	0
				CARATTERI COSTRUTTIVI	2	1	0
				CARATTERI COMPLEMENT.	2	1	0
				ASPETTI DECORATIVI	2	1	0
				TOTALE			4
5	Destinazione d'uso originaria			CONSERVATA			
				MODIFICATA PARZIALMENTE			
				MODIFICATA TOTALMENTE			
				NON INDIVIDUABILE			
6	Degrado fisico			NULLO			X
				MEDIO			
				ELEVATO			
7	Grado di Utilizzo			UTILIZZATO			X
				SOTTOUTILIZZATO			
				IN STATO DI ABBANDONO			
8	Spazi di pertinenza			ALTA QUALITA'			
				MEDIA QUALITA'			X
				BASSA QUALITA'			
9	Vincoli Legislativi						
10	Categoria d'intervento prevista nel piano precedente	Categoria C					
11	Note						

PROGETTO

12	Categoria di Intervento Prevista	RESTAURO		
		RISANAMENTO CONSERVATIVO		
		RISTRUTTURAZIONE		
		DEMOLIZIONE		
13	Vincoli particolari			
14	Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza	Ristrutturazione		

P.R.G. del Comune di Villa Lagarina – Rilevazione degli Insediamenti Storici

SCHEDA N.

302

Comprensorio	C10	Foglio di Mappa	2
Comune Amministrativo	Villa Lagarina	N. Part. Edificiale	10/2
Comune Catastale	Pedersano	Data del Rilievo	Aprile 2011
Indirizzo	Via S. Antonio, 91	Rilevatore	Melina Benetton

Scala 1:1000




ANALISI

1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A	X	BAITA	E	
		EDIFICIO PRODUTTIVO	B		MALGA	F	
		EDIFICIO SPECIALE	C		DEPOSITO	G	
		COMMERCIALE	D			H	
1A	Destinazione d'uso del piano terra	Cantina/garage					
2	Epoca di Costruzione			ANTERIORE AL 1860	8	8	
				TRA IL 1860 E IL 1939	6	6	
				POSTERIORE AL 1939	4	4	
3	Tipologia architettonica storica			ALTA DEFINIZIONE	8		
				MEDIA DEFINIZIONE	6		
				BASSA DEFINIZIONE	4		
				NESSUNA DEFINIZIONE	0		
4	Permanenza dei caratteri formali originali			VOLUMETRICI ORIGINARI	2	1	0
				CARATTERI COSTRUTTIVI	2	1	0
				CARATTERI COMPLEMENT.	2	1	0
				ASPETTI DECORATIVI	2	1	0
				TOTALE			8
5	Destinazione d'uso originaria			CONSERVATA			
				MODIFICATA PARZIALMENTE			
				MODIFICATA TOTALMENTE			
				NON INDIVIDUABILE			
6	Degrado fisico			NULLO			
				MEDIO			
				ELEVATO			
7	Grado di Utilizzo			UTILIZZATO			
				SOTTOUTILIZZATO			
				IN STATO DI ABBANDONO			
8	Spazi di pertinenza			ALTA QUALITA'			
				MEDIA QUALITA'			
				BASSA QUALITA'			
9	Vincoli Legislativi						
10	Categoria d'intervento prevista nel piano precedente	Categoria C					
11	Note						

PROGETTO

12	Categoria di Intervento Prevista	RESTAURO		
		RISANAMENTO CONSERVATIVO		
		RISTRUTTURAZIONE		
		DEMOLIZIONE		
13	Vincoli particolari:			
14	Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza	Ristrutturazione		

Comprensorio	C10	Foglio di Mappa	2
Comune Amministrativo	Villa Lagarina	N. Part. Edificiale	12
Comune Catastale	Pedersano	Data del Rilievo	Aprile 2011
Indirizzo	Via S. Antonio, 97	Rilevatore	Melina Benetton



Scala 1:1000



ANALISI

1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A	X	BAITA	E	
		EDIFICIO PRODUTTIVO	B		MALGA	F	
		EDIFICIO SPECIALE	C		DEPOSITO	G	
		COMMERCIALE	D			H	
1A	Destinazione d'uso del piano terra	Cantina/garage					
2	Epoca di Costruzione			ANTERIORE AL 1860	8	8	
				TRA IL 1860 E IL 1939	6	6	
				POSTERIORE AL 1939	4	4	
3	Tipologia architettonica storica			ALTA DEFINIZIONE	8		
				MEDIA DEFINIZIONE	6		
				BASSA DEFINIZIONE	4		
				NESSUNA DEFINIZIONE	0		
4	Permanenza dei caratteri formali originali			VOLUMETRICI ORIGINARI	2	1	0
				CARATTERI COSTRUTTIVI	2	1	0
				CARATTERI COMPLEMENT.	2	1	0
				ASPETTI DECORATIVI	2	1	0
				TOTALE			4
5	Destinazione d'uso originaria			CONSERVATA			
				MODIFICATA PARZIALMENTE			
				MODIFICATA TOTALMENTE			
				NON INDIVIDUABILE			
6	Degrado fisico			NULLO			X
				MEDIO			
				ELEVATO			
7	Grado di Utilizzo			UTILIZZATO			X
				SOTTOUTILIZZATO			
				IN STATO DI ABBANDONO			
8	Spazi di pertinenza			ALTA QUALITA'			
				MEDIA QUALITA'			X
				BASSA QUALITA'			
9	Vincoli Legislativi						
10	Categoria d'intervento prevista nel piano precedente	Categoria C					
11	Note						

PROGETTO


12	Categoria di Intervento Prevista	RESTAURO		
		RISANAMENTO CONSERVATIVO		
		RISTRUTTURAZIONE		
		DEMOLIZIONE		
13	Vincoli particolari			
14	Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza	Ristrutturazione		

P.R.G. del Comune di Villa Lagarina – Rilevazione degli Insediamenti Storici

SCHEDA N.

304

Comprensorio	C10	Foglio di Mappa	2
Comune Amministrativo	Villa Lagarina	N. Part. Edificiale	17/1
Comune Catastale	Pedersano	Data del Rilievo	Aprile 2011
Indirizzo	Via S. Antonio, 85/87/89	Rilevatore	Melina Benetton



ANALISI

1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A	X	BAITA	E	
		EDIFICIO PRODUTTIVO	B		MALGA	F	
		EDIFICIO SPECIALE	C		DEPOSITO	G	
		COMMERCIALE	D			H	
1A	Destinazione d'uso del piano terra	cantina/garage					
2	Epoca di Costruzione			ANTERIORE AL 1860	8		
				TRA IL 1860 E IL 1939	6	6	
				POSTERIORE AL 1939	4		
3	Tipologia architettonica storica			ALTA DEFINIZIONE	8		
				MEDIA DEFINIZIONE	6		
				BASSA DEFINIZIONE	4	4	
				NESSUNA DEFINIZIONE	0		
4	Permanenza dei caratteri formali originali			VOLUMETRICI ORIGINARI	2	1	0
				CARATTERI COSTRUTTIVI	2	1	0
				CARATTERI COMPLEMENT.	2	1	0
				ASPETTI DECORATIVI	2	1	0
				TOTALE			7
5	Destinazione d'uso originaria			CONSERVATA		X	
				MODIFICATA PARZIALMENTE			
				MODIFICATA TOTALMENTE			
				NON INDIVIDUABILE			
6	Degrado fisico			NULLO		X	
				MEDIO			
				ELEVATO			
7	Grado di Utilizzo			UTILIZZATO		X	
				SOTTOUTILIZZATO			
				IN STATO DI ABBANDONO			
8	Spazi di pertinenza			ALTA QUALITA'			
				MEDIA QUALITA'			
				BASSA QUALITA'		X	
9	Vincoli Legislativi						
10	Categoria d'intervento prevista nel piano precedente	Categoria C					
11	Note						

PROGETTO


12	Categoria di Intervento Prevista	RESTAURO		
		RISANAMENTO CONSERVATIVO		
		RISTRUTTURAZIONE		X
		DEMOLIZIONE		
13	Vincoli particolari			
14	Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza	Ristrutturazione		

P.R.G. del Comune di Villa Lagarina – Rilevazione degli Insediamenti Storici

SCHEDA N.

306

Comprensorio	C10	Foglio di Mappa	2
Comune Amministrativo	Villa Lagarina	N. Part. Edificiale	19
Comune Catastale	Pedersano	Data del Rilievo	01/04/11
Indirizzo	Via S. Antonio, 79	Rilevatore	Melina Benetton



Scala 1:1000




ANALISI

1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A	X	BAITA	E	
		EDIFICIO PRODUTTIVO	B		MALGA	F	
		EDIFICIO SPECIALE	C		DEPOSITO	G	
		COMMERCIALE	D			H	
1A	Destinazione d'uso del piano terra	cantina/garage					
2	Epoca di Costruzione	ANTERIORE AL 1860		8	8		
		TRA IL 1860 E IL 1939		6	6		
		POSTERIORE AL 1939		4	4		
3	Tipologia architettonica storica	ALTA DEFINIZIONE		8			
		MEDIA DEFINIZIONE		6			
		BASSA DEFINIZIONE		4		4	
		NESSUNA DEFINIZIONE		0			
4	Permanenza dei caratteri formali originali	VOLUMETRICI ORIGINARI		2	1	0	
		CARATTERI COSTRUTTIVI		2	1	0	2
		CARATTERI COMPLEMENT.		2	1	0	1
		ASPETTI DECORATIVI		2	1	0	2
		TOTALE					7
5	Destinazione d'uso originaria	CONSERVATA					
		MODIFICATA PARZIALMENTE					
		MODIFICATA TOTALMENTE					
		NON INDIVIDUABILE					X
6	Degradò fisico	NULLO					
		MEDIO					
		ELEVATO					X
7	Grado di Utilizzo	UTILIZZATO					
		SOTTOUTILIZZATO					
		IN STATO DI ABBANDONO					X
8	Spazi di pertinenza	ALTA QUALITA'					
		MEDIA QUALITA'					
		BASSA QUALITA'					X
9	Vincoli Legislativi						
10	Categoria d'intervento prevista nel piano precedente	Categoria C					
11	Note						

PROGETTO

12	Categoria di Intervento Prevista	RESTAURO		
		RISANAMENTO CONSERVATIVO		
		RISTRUTTURAZIONE		
		DEMOLIZIONE		
13	Vincoli particolari			
14	Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza	Ristrutturazione		

Comprensorio	C10	Foglio di Mappa	2
Comune Amministrativo	Villa Lagarina	N. Part. Edificiale	26
Comune Catastale	Pedersano	Data del Rilievo	Aprile 2011
Indirizzo	Via S. Antonio, 75	Rilevatore	Melina Benetton



ANALISI

1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A	X	BAITA	E	
		EDIFICIO PRODUTTIVO	B		MALGA	F	
		EDIFICIO SPECIALE	C		DEPOSITO	G	
		COMMERCIALE	D			H	
1A	Destinazione d'uso del piano terra	Cantina/garage					
2	Epoca di Costruzione	ANTERIORE AL 1860		8	8		
		TRA IL 1860 E IL 1939		6	6		
		POSTERIORE AL 1939		4	4		
3	Tipologia architettonica storica	ALTA DEFINIZIONE		8			
		MEDIA DEFINIZIONE		6			
		BASSA DEFINIZIONE		4		4	
		NESSUNA DEFINIZIONE		0			
4	Permanenza dei caratteri formali originali	VOLUMETRICI ORIGINARI		2	1	0	
		CARATTERI COSTRUTTIVI		2	1	0	2
		CARATTERI COMPLEMENT.		2	1	0	2
		ASPETTI DECORATIVI		2	1	0	2
		TOTALE					8
5	Destinazione d'uso originaria	CONSERVATA					X
		MODIFICATA PARZIALMENTE					
		MODIFICATA TOTALMENTE					
		NON INDIVIDUABILE					
6	Degrado fisico	NULLO					X
		MEDIO					
		ELEVATO					
7	Grado di Utilizzo	UTILIZZATO					X
		SOTTOUTILIZZATO					
		IN STATO DI ABBANDONO					
8	Spazi di pertinenza	ALTA QUALITA'					
		MEDIA QUALITA'					
		BASSA QUALITA'					X
9	Vincoli Legislativi						
10	Categoria d'intervento prevista nel piano precedente	Categoria C					
11	Note						


PROGETTO

12	Categoria di Intervento Prevista	RESTAURO		
		RISANAMENTO CONSERVATIVO		
		RISTRUTTURAZIONE		
		DEMOLIZIONE		
13	Vincoli particolari			
14	Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza	Ristrutturazione		

P.R.G. del Comune di Villa Lagarina – Rilevazione degli Insediamenti Storici

SCHEDA N.

308



ANALISI

1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A		BAITA	E	
		EDIFICIO PRODUTTIVO	B		MALGA	F	
		EDIFICIO SPECIALE	C		DEPOSITO	G	X
		COMMERCIALE	D			H	
1A	Destinazione d'uso del piano terra	Garage					
2	Epoca di Costruzione	ANTERIORE AL 1860		8	8		
		TRA IL 1860 E IL 1939		6	6		
		POSTERIORE AL 1939		4	4		
3	Tipologia architettonica storica	ALTA DEFINIZIONE		8			
		MEDIA DEFINIZIONE		6			
		BASSA DEFINIZIONE		4			
		NESSUNA DEFINIZIONE		0			X
4	Permanenza dei caratteri formali originali	VOLUMETRICI ORIGINARI		2	1	0	
		CARATTERI COSTRUTTIVI		2	1	0	
		CARATTERI COMPLEMENT.		2	1	0	
		ASPETTI DECORATIVI		2	1	0	
		TOTALE					5
5	Destinazione d'uso originaria	CONSERVATA					
		MODIFICATA PARZIALMENTE					X
		MODIFICATA TOTALMENTE					
		NON INDIVIDUABILE					
6	Degradò fisico	NULLO					
		MEDIO					
		ELEVATO					X
7	Grado di Utilizzo	UTILIZZATO					
		SOTTOUTILIZZATO					
		IN STATO DI ABBANDONO					
8	Spazi di pertinenza	ALTA QUALITA'					
		MEDIA QUALITA'					
		BASSA QUALITA'					X
9	Vincoli Legislativi						
10	Categoria d'intervento prevista nel piano precedente	Categoria C					
11	Note						

PROGETTO

12	Categoria di Intervento Prevista	RESTAURO		
		RISANAMENTO CONSERVATIVO		
		RISTRUTTURAZIONE		
		DEMOLIZIONE		
13	Vincoli particolari			
14	Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza	Ristrutturazione		

P.R.G. del Comune di Villa Lagarina – Rilevazione degli Insediamenti Storici

SCHEDA N. 309-314

Comprensorio	C10	Foglio di Mappa	2
Comune Amministrativo	Villa Lagarina	N. Part. Edificiale	31/1
Comune Catastale	Pedersano	Data del Rilievo	Aprile 2011
Indirizzo	Via S. Antonio, 63	Rilevatore	Melina Benetton

Scala 1:1000



ANALISI

1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A	X	BAITA	E	
		EDIFICIO PRODUTTIVO	B		MALGA	F	
		EDIFICIO SPECIALE	C		DEPOSITO	G	
		COMMERCIALE	D			H	
1A	Destinazione d'uso del piano terra	Cantina/garage					
2	Epoca di Costruzione			ANTERIORE AL 1860	8	8	
				TRA IL 1860 E IL 1939	6		
				POSTERIORE AL 1939	4		
3	Tipologia architettonica storica			ALTA DEFINIZIONE	8		
				MEDIA DEFINIZIONE	6		
				BASSA DEFINIZIONE	4		
				NESSUNA DEFINIZIONE	0		
4	Permanenza dei caratteri formali originali			VOLUMETRICI ORIGINARI	2	1	0
				CARATTERI COSTRUTTIVI	2	1	0
				CARATTERI COMPLEMENT.	2	1	0
				ASPETTI DECORATIVI	2	1	0
				TOTALE			7
5	Destinazione d'uso originaria			CONSERVATA			
				MODIFICATA PARZIALMENTE			
				MODIFICATA TOTALMENTE			
				NON INDIVIDUABILE			
6	Degrado fisico			NULLO			X
				MEDIO			
				ELEVATO			
7	Grado di Utilizzo			UTILIZZATO			X
				SOTTOUTILIZZATO			
				IN STATO DI ABBANDONO			
8	Spazi di pertinenza			ALTA QUALITA'			
				MEDIA QUALITA'			X
				BASSA QUALITA'			
9	Vincoli Legislativi						
10	Categoria d'intervento prevista nel piano precedente	Categoria C					
11	Note						

PROGETTO


12	Categoria di Intervento Prevista	RESTAURO		
		RISANAMENTO CONSERVATIVO		
		RISTRUTTURAZIONE		
		DEMOLIZIONE		
13	Vincoli particolari			
14	Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza	Ristrutturazione		

P.R.G. del Comune di Villa Lagarina – Rilevazione degli Insediamenti Storici


SCHEDA N.

310

Comprensorio	C10	Foglio di Mappa	2
Comune Amministrativo	Villa Lagarina	N. Part. Edificiale	23
Comune Catastale	Pedersano	Data del Rilievo	Aprile 2011
Indirizzo	Via S. Antonio, 77	Rilevatore	Melina Benetton



Scala 1:1000



ANALISI

1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE EDIFICIO PRODUTTIVO EDIFICIO SPECIALE COMMERCIALE	A B C D	X	BAITA MALGA DEPOSITO	E F G H	
1A	Destinazione d'uso del piano terra				Cantina		
2	Epoca di Costruzione				ANTERIORE AL 1860 TRA IL 1860 E IL 1939 POSTERIORE AL 1939	8 6 4	8
3	Tipologia architettonica storica				ALTA DEFINIZIONE MEDIA DEFINIZIONE BASSA DEFINIZIONE NESSUNA DEFINIZIONE	8 6 4 0	4
4	Permanenza dei caratteri formali originali				VOLUMETRICI ORIGINARI CARATTERI COSTRUTTIVI CARATTERI COMPLEMENT. ASPETTI DECORATIVI	2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0	2 1 1 1
						TOTALE	5
5	Destinazione d'uso originaria				CONSERVATA MODIFICATA PARZIALMENTE MODIFICATA TOTALMENTE NON INDIVIDUABILE		X
6	Degradò fisico				NULLO MEDIO ELEVATO		X
7	Grado di Utilizzo				UTILIZZATO SOTTOUTILIZZATO IN STATO DI ABBANDONO		X
8	Spazi di pertinenza				ALTA QUALITA' MEDIA QUALITA' BASSA QUALITA'		X
9	Vincoli Legislativi						
10	Categoria d'intervento prevista nel piano precedente				Categoria C		
11	Note						

PROGETTO


12	Categoria di Intervento Prevista	RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE DEMOLIZIONE					X
13	Vincoli particolari						
14	Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza	Ristrutturazione					

P.R.G. del Comune di Villa Lagarina – Rilevazione degli Insediamenti Storici

SCHEDA N.

311

Comprensorio	C10	Foglio di Mappa	2
Comune Amministrativo	Villa Lagarina	N. Part. Edificiale	24
Comune Catastale	Pedersano	Data del Rilievo	Aprile 2011
Indirizzo	Via S.Antonio, 75	Rilevatore	Melina Benetton



Scala 1:1000



ANALISI

1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A	X	BAITA	E	
		EDIFICIO PRODUTTIVO	B		MALGA	F	
		EDIFICIO SPECIALE	C		DEPOSITO	G	
		COMMERCIALE	D			H	
1A	Destinazione d'uso del piano terra	ignota					
2	Epoca di Costruzione			ANTERIORE AL 1860	8	8	
				TRA IL 1860 E IL 1939	6	6	
				POSTERIORE AL 1939	4	4	
3	Tipologia architettonica storica			ALTA DEFINIZIONE	8		
				MEDIA DEFINIZIONE	6		
				BASSA DEFINIZIONE	4		
				NESSUNA DEFINIZIONE	0		
4	Permanenza dei caratteri formali originali			VOLUMETRICI ORIGINARI	2	1	0
				CARATTERI COSTRUTTIVI	2	1	0
				CARATTERI COMPLEMENT.	2	1	0
				ASPETTI DECORATIVI	2	1	0
				TOTALE			5
5	Destinazione d'uso originaria			CONSERVATA			
				MODIFICATA PARZIALMENTE			
				MODIFICATA TOTALMENTE			
				NON INDIVIDUABILE			
6	Degrado fisico			NULLO			
				MEDIO			
				ELEVATO			
7	Grado di Utilizzo			UTILIZZATO			
				SOTTOUTILIZZATO			
				IN STATO DI ABBANDONO			
8	Spazi di pertinenza			ALTA QUALITA'			
				MEDIA QUALITA'			
				BASSA QUALITA'			
9	Vincoli Legislativi						
10	Categoria d'intervento prevista nel piano precedente			Categoria C			
11	Note						

PROGETTO

12	Categoria di Intervento Prevista	RESTAURO		
		RISANAMENTO CONSERVATIVO		
		RISTRUTTURAZIONE		
		DEMOLIZIONE		
13	Vincoli particolari			
14	Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza	Ristrutturazione		


P.R.G. del Comune di Villa Lagarina – Rilevazione degli Insediamenti Storici

SCHEDA N.

312

Comprensorio	C10	Foglio di Mappa	2
Comune Amministrativo	Villa Lagarina	N. Part. Edificiale	27
Comune Catastale	Pedersano	Data del Rilievo	Aprile 2011
Indirizzo	Via S. Antonio, 69	Rilevatore	Melina Benetton

Scala 1:1000



ANALISI

1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A	X	BAITA	E	
		EDIFICIO PRODUTTIVO	B		MALGA	F	
		EDIFICIO SPECIALE	C		DEPOSITO	G	
		COMMERCIALE	D			H	
1A	Destinazione d'uso del piano terra			Cantina/garage			
2	Epoca di Costruzione			ANTERIORE AL 1860	8	8	
				TRA IL 1860 E IL 1939	6		
				POSTERIORE AL 1939	4		
3	Tipologia architettonica storica			ALTA DEFINIZIONE	8		
				MEDIA DEFINIZIONE	6		
				BASSA DEFINIZIONE	4		
				NESSUNA DEFINIZIONE	0		
4	Permanenza dei caratteri formali originali			VOLUMETRICI ORIGINARI	2	1	0
				CARATTERI COSTRUTTIVI	2	1	0
				CARATTERI COMPLEMENT.	2	1	0
				ASPETTI DECORATIVI	2	1	0
				TOTALE			8
5	Destinazione d'uso originaria			CONSERVATA			
				MODIFICATA PARZIALMENTE			
				MODIFICATA TOTALMENTE			
				NON INDIVIDUABILE			
6	Degrado fisico			NULLO			
				MEDIO			
				ELEVATO			
7	Grado di Utilizzo			UTILIZZATO			
				SOTTOUTILIZZATO			
				IN STATO DI ABBANDONO			
8	Spazi di pertinenza			ALTA QUALITA'			
				MEDIA QUALITA'			
				BASSA QUALITA'			
9	Vincoli Legislativi						
10	Categoria d'intervento prevista nel piano precedente			Categoria C			
11	Note						

PROGETTO


12	Categoria di Intervento Prevista	RESTAURO		
		RISANAMENTO CONSERVATIVO		
		RISTRUTTURAZIONE		
		DEMOLIZIONE		
13	Vincoli particolari			
14	Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza	Ristrutturazione		

P.R.G. del Comune di Villa Lagarina – Rilevazione degli Insediamenti Storici

SCHEDA N.

313

Comprensorio	C10	Foglio di Mappa	2
Comune Amministrativo	Villa Lagarina	N. Part. Edificiale	31/2
Comune Catastale	Pedersano	Data del Rilievo	01/04/11
Indirizzo	Via Sant'Antonio, 67	Rilevatore	Melina Benetton



Scala 1:1000



ANALISI

1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A	X	BAITA	E	
		EDIFICIO PRODUTTIVO	B		MALGA	F	
		EDIFICIO SPECIALE	C		DEPOSITO	G	
		COMMERCIALE	D			H	
1A	Destinazione d'uso del piano terra	Cantina/garage					
2	Epoca di Costruzione			ANTERIORE AL 1860	8	8	
				TRA IL 1860 E IL 1939	6		
				POSTERIORE AL 1939	4		
3	Tipologia architettonica storica			ALTA DEFINIZIONE	8		
				MEDIA DEFINIZIONE	6		
				BASSA DEFINIZIONE	4		
				NESSUNA DEFINIZIONE	0		
4	Permanenza dei caratteri formali originali			VOLUMETRICI ORIGINARI	2	1	0
				CARATTERI COSTRUTTIVI	2	1	0
				CARATTERI COMPLEMENT.	2	1	0
				ASPETTI DECORATIVI	2	1	0
				TOTALE			7
5	Destinazione d'uso originaria			CONSERVATA			
				MODIFICATA PARZIALMENTE			
				MODIFICATA TOTALMENTE			
				NON INDIVIDUABILE			
6	Degrado fisico			NULLO			
				MEDIO			
				ELEVATO			
7	Grado di Utilizzo			UTILIZZATO			
				SOTTOUTILIZZATO			
				IN STATO DI ABBANDONO			
8	Spazi di pertinenza			ALTA QUALITA'			
				MEDIA QUALITA'			
				BASSA QUALITA'			
9	Vincoli Legislativi						
10	Categoria d'intervento prevista nel piano precedente:	Categoria C					
11	Note						

PROGETTO

12	Categoria di Intervento Prevista	RESTAURO		
		RISANAMENTO CONSERVATIVO		
		RISTRUTTURAZIONE		
		DEMOLIZIONE		
13	Vincoli particolari			
14	Categoria di Intervento per gli spazi di pertinenza:	Ristrutturazione		